

HM30

Bedienungsanleitung Meteo Station

Seite 3

Operating instructions Meteo Station

Page 16

Mode d'emploi Station météo

Page 29

Istruzioni per l'uso Stazione meteo

Pagina 43



Inhaltsverzeichnis

Seite

| | | |
|----------|--|----|
| 1 | Beschreibung | 3 |
| 2 | Sicherheitsangaben | 3 |
| 3 | Bedienung | 3 |
| 3.1 | Anschluss an das Steckernetzgerät (Option) | 3 |
| 3.2 | Anschlüsse für Fühler | 3 |
| 3.3 | Steckerbelegung | 3 |
| 3.4 | Ein- und Ausschalten | 4 |
| 3.5 | Betriebsarten | 4 |
| 3.6 | Setup (Configuration) | 6 |
| 3.7 | Einstellen/Justieren | 7 |
| 3.8 | RS 232 - Betrieb | 7 |
| 4 | Spezifikationen | 11 |
| 4.1 | Technische Daten | 11 |
| 4.2 | Netzgeräte-Anschluss | 12 |
| 5 | Wartung | 12 |
| 5.1 | Batteriewechsel | 12 |
| 6 | Zubehör | 12 |
| 7 | Warnmeldungen und Störungen | 13 |
| | Beispiele Ausdrücke | 14 |

Contents

Page

| | | |
|----------|--|----|
| 1 | Description | 16 |
| 2 | Safety details | 16 |
| 3 | Operating | 16 |
| 3.1 | Connection to the plug-in power supply unit (option) | 16 |
| 3.2 | Sensor connections | 16 |
| 3.3 | Connector plug pin assignment | 16 |
| 3.4 | Switching on and off | 17 |
| 3.5 | Modes | 17 |
| 3.6 | Setup (Configuration) | 19 |
| 3.7 | Settings/adjustments | 20 |
| 3.8 | RS 232 operation | 20 |
| 4 | Specifications | 24 |
| 4.1 | Technical data | 24 |
| 4.2 | Mains supply unit connection | 25 |
| 5 | Maintenance | 25 |
| 5.1 | Battery changing | 25 |
| 6 | Accessories | 25 |
| 7 | Warning messages and faults | 26 |
| | Printout examples | 27 |

Table des matières

Page

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Description | 29 |
| 2 | Informations de la sécurité | 29 |
| 3 | Manipulation | 29 |
| 3.1 | Raccordement au bloc d'alimentation (option) | 29 |
| 3.2 | Raccordements pour sonde | 29 |
| 3.3 | Configuration des connecteurs | 29 |
| 3.4 | Enclenchement et déclenchement | 30 |
| 3.5 | Modes opératoires | 30 |
| 3.6 | Setup (configuration) | 32 |
| 3.7 | Réglages/Ajustements | 33 |
| 3.8 | Exploitation avec RS232 | 33 |
| 4 | Spécifications | 37 |
| 4.1 | Caractéristiques techniques | 37 |
| 4.2 | Raccordement à un bloc d'alimentation | 39 |
| 5 | Entretien | 39 |
| 5.1 | Changement de batterie | 39 |
| 6 | Accessoires | 39 |
| 7 | Messages d'avertissement et dérangements | 40 |
| | Exemples de fiches imprimées | 41 |

Indice

Pagina

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Descrizione | 43 |
| 2 | Norme di sicurezza | 43 |
| 3 | Funzionamento | 43 |
| 3.1 | Collegamento all'alimentatore da rete (opzionale) | 43 |
| 3.2 | Connessione dei sensori | 43 |
| 3.3 | Disposizione delle spine | 43 |
| 3.4 | Accensione e spegnimento | 44 |
| 3.5 | Modi di funzionamento | 44 |
| 3.6 | Setup (configurazione) | 46 |
| 3.7 | Regolare/tarare | 47 |
| 3.8 | Funzionamento con RS 232 | 47 |
| 4 | Specifiche | 51 |
| 4.1 | Dati tecnici | 51 |
| 4.2 | Connessione alimentatori | 52 |
| 5 | Manutenzione | 52 |
| 5.1 | Cambio batteria | 52 |
| 6 | Accessori | 53 |
| 7 | Avvisi di errore e disturbi | 54 |
| | Esempi di stampe | 55 |

Bedienungsanleitung


d



- = Ein/Aus
- = Betriebsart wählen

- CLEAR/HOLD = Nullstellen/Löschen/
Einfrieren
- START/STOP = Daten aufzeichnen/
ausdrucken
- SETUP = Konfigurieren
- SELECT-/+ = Einstellungen
- ADJUST-/+ = Justieren

- ① LCD-Matrix-Anzeige
- ② Anschluss Kombifühler Feuchte/
Temperatur
- ③ Anschluss Temperaturfühler
- ④ Anschluss Steckernetzgerät
- ⑤ Anschluss RS 232-Interface



Beachten Sie die Hinweissymbole in der Bedienungsanleitung!

CE Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen übereinstimmt:
EN 50081-1 / EN 50082-1

Copyright © durch HUBER INSTRUMENTE AG. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne die ausdrückliche Genehmigung der HUBER INSTRUMENTE AG nicht wiedergegeben werden. Mass- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

1 Beschreibung

Die HUBER-Meteo-Station HM30 ist ein multifunktionales Messinstrument zur Erfassung von klimatischen Daten, wie Luftdruck, relative Feuchte und Temperaturen. Zusätzlich kann das HM30 als Höhenmesser eingesetzt werden. Dank seiner vielseitigen Funktionsausstattung und seiner hohen Präzision eignet es sich für einen breiten Anwendungsbereich.

2 Sicherheitsangaben

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Druckwerte und Überlastbarkeiten dürfen nicht überschritten werden, ansonsten kann das Instrument oder ein Fühler Schaden nehmen.



Die Interpretation der gemessenen Werte in Bezug auf die Wetterlage verlangt entsprechende Erfahrungen. Verlassen Sie sich nie nur auf reine Messwerte eines Instrumentes bei der Beurteilung der Wetterlage. Eine Wettersituation kann sehr rasch ändern.



Beim Einsatz des Instrumentes bei Umgebungstemperaturen unter -10 °C sollte eine 9V-Lithium-Batterie eingesetzt werden. Normale Alkaline-Batterien vermindern bei Kälte ihre Kapazität und könnten plötzlich nicht mehr zum Betrieb des HM30 ausreichen.



Das Instrument darf in explosiver Umgebung nicht in Betrieb genommen werden!

3 Bedienung

3.1 Anschluss an das Steckernetzgerät (Option)

- Klinkenstecker des Steckernetzgerätes im HM30 einstecken
- Steckernetzgerät an 230 V anschliessen bzw. Speisung 230 V einschalten



Nach Ausschalten der Speisung ca. 30 Sek. warten bevor die Speisung wieder eingeschaltet wird.


3.2 Anschlüsse für Fühler

HUM/TEMP1 → Feuchte-/ Temperatur-Kombifühler
TEMP2 → Einstech-Temperaturfühler


Die Fühler haben eine Kabellänge von 1m. Sie können bei Bedarf ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit bis max. 50m verlängert werden.

3.3 Steckerbelegung

HUM/TEMP1



| Pin | Signal |
|-----|---|
| 1 | Stromversorgung +9 VDC |
| 2 | Temp1 Messeingang 0...1 VDC ($\hat{=}$ $-40 \dots +60\text{ °C}$) |
| 3 | Stromversorgung Masse |
| 4 | Temp1 / Feuchte Masse |
| 5 | --- |
| 6 | Feuchte Messeingang 0...1 VDC ($\hat{=}$ $0 \dots 100\% \text{ rF}$) |

TEMP2





| Pin | Signal |
|-----|--------------------------|
| 1 | Pt 100 Stromversorgung + |
| 2 | Pt 100 Messeingang + |
| 3 | Masse |
| 4 | Pt 100 Messeingang - |
| 5 | Pt 100 Stromversorgung - |

3.4 Ein- und Ausschalten**Einschalten****Ausschalten**

oder automatische Abschaltung 1, 10, 30 oder 60 Min. nach letztem Tastendruck.

Bei Temperaturwechsel sollte das Gerät min. 30 Minuten der neuen Umgebungstemperatur angepasst werden (Gerät OFF).

3.5 Betriebsarten

Durch Drücken von   bzw.   können nacheinander folgende Betriebsarten und Funktionen gemäss nachstehender Tabelle gewählt werden.

Nach dem Einschalten befindet sich das Instrument **immer in der zuletzt gewählten Betriebsart**.





Legende zur Tabelle auf folgender Seite:




- 1) Baro, QNH oder Altitude je nach Einstellung im Setup.
- 2) Beim Ausschalten in der QNH-Betriebsart wird die aktuelle Höhe gespeichert. Beim erneuten Einschalten wird diese Höhe als Basis für die QNH-Berechnung benutzt.

| | | ← | | + | | → | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|--|------------------------------------|--|
| Betriebsart | | akt. Messwerte | | -- | | Datalogging | | Ausdruck/Anzeige aufgez. Messwerte | |
| Mixed Mode | | BARO/HUMI ¹⁾ TEMP1/TEMP2 | | -- | | REC | | PRT | |
| Betriebsart | akt. Messwert/ Diff. Messung | akt. Messwert (Zoom) | akt. Messwert Tend. | Spitzenwert- speicher Max/Min | akt. Messwert eingefrorener Messwert | Datalogging | Ausdrucken der aufgezeichneten Messwerte | | |
| Barometrischer Luftdruck QFE | BARO DIFF | BARO | BARO TEND | MAX MIN | BARO HOLD | REC | PRT | | |
| Reduzierter Luftdruck QNH ²⁾ | QNH DIFF | QNH | QNH TEND | MAX MIN | QNH HOLD | REC | PRT | | |
| Temperatur 1 | TEMP1 DIFF | TEMP1 | TEMP1 TEND | MAX MIN | TEMP1 HOLD | REC | PRT | | |
| Temperatur 2 | TEMP2 DIFF | TEMP2 | TEMP2 TEND | MAX MIN | TEMP2 HOLD | REC | PRT | | |
| Relative Feuchte | HUMI DIFF | HUMI | HUMI TEND | MAX MIN | HUMI HOLD | REC | PRT | | |
| Taupunkt aus Temperatur ¹ und Feuchte berechnet | DEW DIFF | DEW | DEW TEND | MAX MIN | DEW HOLD | REC | PRT | | |
| Höhe | ALTI DIFF | ALTI | ALTI TEND | MAX MIN | ALTI HOLD | REC | PRT | | |
| anwendbare Tasten und Wirkungsweise | [CLEAR] setzt Diff. Wert auf Null | -- | [CLEAR] setzt Tend. Wert auf Null | [CLEAR] setzt Max/Min auf aktuellen Messwert | [HOLD] friert den aktuellen Messwert ein | [START/STOP] startet/stoppt die Messwertauf- zeichnung [CLEAR] | [START/STOP] <1sec: alle Werte >1sec: einzelne Werte startet/stoppt den Ausdruck und die Anzeige der Werte | | |



3.6 Setup (Configuration)

Betriebsart wählen, abspeichern und wieder verlassen:   gleichzeitig >1 Sekunde drücken  

| Parameter | Anzeige- beispiel | Einstellungen fett = default | Beschreibung |
|--|---|---|--|
| SET ALTI | 4321 m | +/- (adjust) | Justieren s. Kapitel 3.7 |
| SET QNH | 1013.2 hPa | +/- (adjust) |  verstellbarer Wert blinkt |
| SET DATE/TIME | 01.02.97 12:34:00 | +/- (adjust) |  nächster Wert  Einstellung speichern |
| SET Unit Pressure SET Unit Temp. SET Unit Humidity SET Unit Altitude SET Unit Tendency SET Rec. Interval | hPa °C %rF m ./minute 1 s (16 min) | mbar °C %rF m ./h manual | Masseinheiten |
| SET Baudrate SET Timeout SET Mixed Mode | 9600 1 min BARO | hPa mmHg inH ₂ O inHg psia °F %rH ft 1, 5, 10, 20, 30 sec 1, 2, 5, 10, 20, 30 min 1, 3, 6, 24 h 2400 1200 1 min 10 min 30 min 60 min QNH ALTITUDE | Intervallzeit Datalogging (max. Aufnahmezeit) |
| Reset | RESET ? press CLEAR | 9600 continuous BARO [CLEAR] | Datenübertragungsrate autom. Abschaltzeit Mixed Mode einstellen |
| Print Setup Bei „Print Setup“ > 5 Sek. drücken SET BARO-OFFSET Bei „BARO-OFFSET“ > 5 Sek. drücken SET TEMP2-OFFSET | PRINT ? press START +1.2 hPa -0.3 °C | [START] | generelles Zurücksetzen auf Werkseinstellung Einstellungen protokollieren |
| | | +/- (adjust) | Justieren s. Kap. 3.7, Beeinfl. die Messgenauigkeit |
| | | +/- (adjust) | Justieren s. Kap. 3.7, Beeinfl. die Messgenauigkeit |

3.7 Einstellen/Justieren

1. Höhe einstellen (SET ALTI)

Zu Beginn einer Höhenmessung muss das HM30 auf die Ist-Höhe eingestellt werden. Verändern Sie Ihren Standort, muss von Zeit zu Zeit die Höhe anhand bekannter Fixpunkte überprüft und eventuell korrigiert werden. Dies ist erforderlich, weil die Bestimmung der Höhe über den Luftdruck erfolgt, welcher ständigen Schwankungen unterworfen ist. Das Instrument berechnet dabei die Höhe aus dem gemessenen Luftdruck und der Temperatur. Die im Jahresmittel herrschenden Druck-/Temperaturwerte sind in der Norm DIN/ISO 2533 festgelegt. Leider hält sich die Atmosphäre nicht immer an die Norm, was sich in entsprechenden Abweichungen der Höhenmessung auswirkt.

Aus der eingestellten Höhe und dem gemessenen aktuellen Luftdruck wird der reduzierte Luftdruck QNH automatisch berechnet.

2. QNH einstellen (SET QNH)

Der reduzierte Luftdruck QNH ist der absolute Luftdruck in Standorthöhe, reduziert auf Meereshöhe (nach DIN/ISO 2533).

Wird der QNH eingestellt, so kann aus dem aktuellen Luftdruck die momentane Standorthöhe über Meer berechnet werden. Das HM30 zeigt die berechnete Höhe an.

3. Barometer justieren (SET BARO)

Der aktuelle Luftdruck-Messwert (QFE) kann bei Bedarf justiert werden. Dazu ist jedoch ein genaues Referenzinstrument erforderlich. HUBER INSTRUMENTE AG bietet Ihnen als SCS-Kalibrierstelle auch die Neu-Kalibration des Instrumentes an.

4. Feuchte-/Temperatur-Kombifühler justieren

Zum Justieren des Fühlers benötigen Sie die separate Anleitung und entsprechende Kalibrier-Lösungen, sowie einen Adapter.

Der Fühler kann aber auch direkt an folgende akkreditierte SCS-Prüfstelle zur Neu-Kalibrierung gesandt werden:

ROTRONIC AG, Grindelstr. 6, Postfach,
CH-8303 Bassersdorf
Tel. Nr. +41 1 838 11 11, Fax Nr. +41 1 836 44 24

5. Thermometer (Einstechfühler) justieren (SET TEMP2)

Wenn nötig kann der Temperaturmesswert justiert werden. Der Fühler muss dazu mit einem genauen Referenzthermometer verglichen werden.

3.8 RS 232 - Betrieb

Das HM30 kann von einem Personal Computer mit RS 232-Interface fernbedient werden. Die automatische Abschaltung (Kapitel 3.2) ist ausser Funktion. Die Verbindung erfolgt mit dem optionalen Kommunikationspaket.

Steckerbelegung RS 232, DB 9 (female)

| Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|-----|----------|-----|----------|
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | TXD | 7 | RTS |
| 3 | RXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | SHIELD |
| 5 | GND | | |

Protokoll

ASCII-Befehle

9600/2400/1200 baud, 8 bit, no parity, 1 stopbit

Hinweise

- Es werden nur Kleinbuchstaben akzeptiert
- Nach "setbaud"-Befehl >100 ms Wartezeit vor dem nächsten Befehl
- Nach der Antwort >10 ms Wartezeit vor dem nächsten Befehl
- Nach dem Einschalten bzw. "setdefault"-Befehl >6 sec Wartezeit vor dem nächsten Befehl
- Jedem Steuerbefehl kann "*" und "Checksumme" angehängt werden. Die Zeichenkette muss in jedem Fall mit "CR" (13 dez) abgeschlossen werden
- Die Checksumme wird aus dem niederwertigsten Byte gebildet (inkl. *)
- Die Antwort vom HM30 ersehen Sie aus der nachfolgenden Tabelle
- Das Zeichen _ steht für Leertaste (Space)

| Steuerbefehle/Syntax | | Antwort von HM30/Syntax | | Beschreibung | |
|----------------------|----------|--|---|--------------|--|
| remote | * 182 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR Auf Fernbedienung schalten/einschalten |
| local | * 53 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR Auf Tastatur umschalten / Fernbedienung verlassen |
| off | * 101 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR Instrument ausschalten |
| readall | * 255 CR | (tab)BARO "Wert" "Einheit" "QNH" "Wert" "Einheit". | * | Checksum | CR Alle Messwerte auf einmal abfragen |
| readbaro | * 106 CR | (tab)"Wert" "Einheit" | * | Checksum | CR Messwert aktueller Druck abfragen |
| readqnh | * 13 CR | | | | CR Messwert QNH abfragen |
| readhumid | * 221 CR | | | | CR Messwert Feuchte abfragen |
| readtemp1 | * 173 CR | | | | CR Messwert Temperatur 1 abfragen |
| readdew | * 6 CR | | | | CR Messwert Taupunkt abfragen |
| readtemp2 | * 174 CR | | | | CR Messwert Temperatur 2 abfragen |
| readtempint | * 199 CR | | | | CR Innentemperatur abfragen (±4°C) |
| readalti | * 112 CR | | | | CR Messwert Höhe abfragen |
| readfast | * 116 CR | (tab)"Wert" *Checksum CR (tab)"Wert" * ... | | | Schnelle Messwertabfrage des vorangehenden Parameters (vorangehender Befehl zB. "readtemp1") |
| \$ | | (tab)"ok" | * | 13 | CR Schnelle Messwertabfrage verlassen |
| clearmem | * 112 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR Memory Datalogging löschen |
| readrecord | * 69 CR | (tab)"Date" "Time" "Recinterval" _ | * | Checksum | CR Gespeicherte Daten Datalogging herauslesen |
| | | (tab)"Messart" "Einheit" _ | * | Checksum | CR |
| | | (tab)"Wert" _ | * | Checksum | CR |
| | | (tab)"record_stopped" _ | * | 241 | CR Aufzeichnung wurde gestoppt |
| | | (tab)"out_of_range" _ | * | 205 | CR Messung ausser Bereich |
| | | (tab)"record_end" _ | * | 41 | CR Aufzeichnung wurde beendet |
| readsetup | * 247 CR | (tab)Code (s. Entschlüsselung in Tabelle Seite 10) | * | Checksum | CR Momentane Konfiguration herauslesen |
| readbat | * 253 CR | (tab)"Spannungswert" _ V ("full"/"empty") | * | Checksum | CR Batteriespannung abfragen (V) |
| setqnh "Wert" | * Chk CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR QNH setzen |
| setalti "Wert" | * Chk CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR Aktuelle Standorthöhe setzen |
| setunit_hpa | * 143 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR Druckeinheiten wählen |
| setunit_mbar | * 248 CR | | | | |
| setunit_mmhg | * 255 CR | | | | |
| setunit_inh2o | * 54 CR | | | | |

| Steuerbefehle/Syntax | | Antwort von HM30/Syntax | | | Beschreibung |
|----------------------|----------|-------------------------|---|----|--------------------------------------|
| setunit_inhg | * 252 CR | | | | Meter |
| setunit_psia | * 162 CR | | | | Feet |
| setunit_m | * 195 CR | | | | ° C |
| setunit_ft | * 48 CR | | | | ° F |
| setunit_c | * 185 CR | | | | % rF |
| setunit_f | * 188 CR | | | | % rH |
| setunit_rf | * 46 CR | | | | Tendenz .../h |
| setunit_rh | * 48 CR | | | | Tendenz .../min |
| setunit_perh | * 5 CR | | | | |
| setunit_permin | * 225 CR | | | | |
| setrecint_1s | * 191 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR |
| setrecint_5s | * 195 CR | | | | |
| setrecint_10s | * 239 CR | | | | |
| setrecint_20s | * 240 CR | | | | |
| setrecint_30s | * 241 CR | | | | |
| setrecint_1m | * 185 CR | | | | |
| setrecint_2m | * 186 CR | | | | |
| setrecint_5m | * 189 CR | | | | |
| setrecint_10m | * 233 CR | | | | |
| setrecint_20m | * 234 CR | | | | |
| setrecint_30m | * 235 CR | | | | |
| setrecint_1h | * 180 CR | | | | |
| setrecint_3h | * 182 CR | | | | |
| setrecint_6h | * 185 CR | | | | |
| setrecint_24h | * 233 CR | | | | |
| setrecint_man | * 87 CR | | | | Manuelles Speichern |
| settimeout_1 | * 206 CR | (tab)"ok" | * | 13 | CR |
| settimeout_10 | * 254 CR | | | | Autom. Abschaltzeit wählen (Minuten) |
| settimeout_30 | * 0 CR | | | | |
| settimeout_60 | * 3 CR | | | | |
| settimeout_man | * 217 CR | | | | Dauerbetrieb, manuelles Abschalten |

| Steuerbefehle/Syntax | | Antwort von HM30/Syntax | | Beschreibung | |
|----------------------|----------|-------------------------|---|--------------|--|
| setbaud_9600 | * 1 CR | (tab)"ok" | * | CR | Baudrate wählen |
| setbaud_2400 | * 248 CR | | | 13 | |
| setbaud_1200 | * 245 CR | | | 13 | |
| settime_hhmmss | * Chk CR | (tab)"ok" | * | CR | Zeit setzen |
| setdate_ddmmyy | * Chk CR | (tab)"ok" | * | CR | Datum setzen |
| readtime | * 117 CR | (tab) "hh:mm:ss" | * | CR | Liest die Echtzeit heraus |
| readdate | * 100 CR | (tab) "dd.mm.yyyy" | * | CR | Liest das Datum heraus |
| setdefault | * 91 CR | (tab)"ok" | * | CR | Alle Einstellungen auf Defaultwerte setzen und Speicher löschen, auf Tastatur wechseln |
| setmixmode_baro | * 45 CR | (tab)"ok" | * | CR | Mixed Mode einstellen |
| setmixmode_qnh | * 51 CR | | | 13 | |
| setmixmode_alti | * 208 CR | | | 13 | |

Antwort des Steuerbefehls «readsetup»
Als Antwort kommen 2 Integer-Zahlen zurück; Code1_Code2. Diese müssen zur Entschlüsselung in das Binär-Format umgewandelt werden.

Code1

```
msb                                     lsb (binär)
#### #### #### ####
|||| |||| |||| |***-Druckeinheit
|||| |||| |||| |*---Temperatureinheit
|||| |||| |||| |*---Feuchteinheit
|||| |||| || |*-----Höheneinheit
|||| |||| |*-----Zeiteinheit
|||| |***-*-----Speicherintervall
|||* *-----Baudrate
***-----Ausschaltzeit
```

Code2

```
msb                                     lsb (binär)
#### #### #### ####
|||| |||| |||| ||**--Mixed Mode
**** **** **** **---don't care
```

Code-Entschlüsselung von «readsetup»

| Code | Konfiguration | Code | Konfiguration |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Druckeinheit | | Speicherintervall | |
| 010 | hPa | 0000 | 10 s |
| 011 | mmHg | 0001 | 20 s |
| 100 | inH2O | 0010 | 30 s |
| 101 | inHg | 0011 | 1 min |
| 110 | psia | 0100 | 2 min |
| 111 | mbar | 0101 | 5 min |
| Temperatureinheit | | 0110 | 10 min |
| 0 | °F | 0111 | 20 min |
| 1 | °C | 1000 | 30 min |
| Feuchteinheit | | 1001 | 1 h |
| 0 | %rH | 1010 | 3 h |
| 1 | %rF | 1011 | 6 h |
| Höheneinheit | | 1100 | 24 h |
| 0 | ft | 1101 | manuell |
| 1 | m | 1110 | 1 s |
| Zeiteinheit | | 1111 | 5 s |
| 0 | /hours | Baudrate | |
| 1 | /minutes | 00 | 1200 Baud |
| Ausschaltzeit | | 01 | 2400 Baud |
| 011 | 30 min. | 10 | 4800 Baud |
| 100 | 60 min. | 11 | 9600 Baud |
| 101 | continous | Mixed Mode | |
| 110 | 1 min. | 01 | QNH |
| 111 | 10 min. | 10 | Altitude |
| | | 11 | Baro |

Fehlermeldungen zu Steuerbefehlen

er_00 Syntax ungültig
er_01 Argument falsch
er_02 Befehl stimmt nicht mit Konfig. überein
er_03 Remote-Befehl falsch

4 Spezifikationen

4.1 Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Kal. Temp.bereich | -20 bis +60 °C |
| Langzeitstabilität | |
| - Drucksensor | ± 1 hPa/Jahr |
| - Feuchtesensor | ± 1%/rF/Jahr |
| Temperatursensoren | Pt100 4-Leiter |
| Einheiten | |
| - Luftdruck | mbar, hPa, mmHg, inH ₂ O, inHg, psia |
| - Feuchte | %rF, %rH |
| - Temp.,Taupunkt | °C, °F |
| - Höhe | m, ft |
| - Tendenz | ../h, ../min. |
| Messmedien | |
| - Kombi-Fühler 1 | Luft |
| - Temp.-Fühler 2 | Wasser und weich- plastische Medien, welche mit rostfreiem Stahl V4A verträg- lich sind |
| Kabelverlängerung | max. 50 m |
| Kabellänge RS232 | max. 50 m, mit abgeschirmtem RS232-Kabel |
| Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis +80 °C |
| Feuchtigkeit | 0 bis 95 %rF, nicht kondensierend |
| Gehäuseschutzart | IP54 |
| Speicherintervall | manuell, 1sec bis 24h (15 Möglichkeiten) |
| Speichergrösse | max. 908 Messungen |
| Baudrate RS232 | 9600,2400,1200baud |
| Messrate mit PC | 25 Messungen/s |
| Anzeigerate | 2 Messungen/s |
| Anzeige | LCD-Matrix-Anzeige, 2 Zeilen zu 16 Zeichen |
| Stromversorgung | 9 V-Batterie (IEC 6LR61), Akku, ge- regelttes Stecker- netzgerät (min. 7 max.12VDC) |

| | |
|-------------------------------|---|
| Stromaufnahme | ohne Fühler <12 mA Temp. Fühler 1 mA Kombifühler 4 mA |
| Batterielebensdauer | Dauerbetrieb bis ca. 48 h |
| autom. Abschaltzeit | Dauerbetrieb, 1, 10, 30, 60 min. |
| Gehäuseabm. | 152x83x34/29 mm |
| Gewicht inkl. Batterie | 275 Gramm |
| Fühler und Kabel | 185 Gramm |
| Kurz-Temperaturfühler | |
| Messbereich | -20 bis +60 °C |
| Element | Pt100 1/3DIN B+ |
| Abweichung | |
| n. DIN IEC 751 | 0,1 °C + 0,0017 x t |
| Ansprechzeit T _{90%} | < 10 min. |

Max. Belastbarkeit

Auflösung

| Messbereiche | | | |
|--------------|------------------|---------|------------|
| Druck | 225 ... 1125 hPa | 0.1 hPa | 0/2000 hPa |
| Feuchte | 0 ... 100 %rF | 0.1 %rF | 0/100 %rF |
| Temperatur 1 | -40 ... 60 °C | 0.1 °C | -40/80 °C |
| Taupunkt | -30 ... 30 °C | 0.1 °C | — |
| Temperatur 2 | -50 ... 200 °C | 0.1 °C | -50/400 °C |
| Höhe | -500 ... 10000 m | 1 m | — |

Fehlergrenzen (± 1 digit, bei 22 °C) inkl. Messfühler

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| Druck | (-20 bis +60 °C) | ± 1 hPa |
| Feuchte ²⁾ | (10 ...90 %rF) | ± 1,5 %rF |
| | (<10, >90 %rF) | ± 2,5 %rF |
| Temperatur 1 ²⁾ | | ± 0,3 °C |
| Taupunkt ²⁾ bei Feuchte | | |
| | 20 ... 50 % | ± 2,5 °C |
| | 50 ... 100 % | ± 1,5 °C |
| Temperatur 2 ²⁾ | | ± 0,3 °C |
| Höhe ¹⁾ | | ± 10 m |
| bei Höhendifferenzen <500m | | ± 2 m |

1) theoretische Werte ohne meteorologische Umgebungseinflüsse

2) inkl. Toleranzen der Messfühler

Umrechnungsfaktoren

| | | | |
|--------|---|---------|--------------------|
| 1 mbar | = | 0,1 | kPa |
| 1 mbar | = | 0,0010 | bar |
| 1 mbar | = | 10,20 | mmH ₂ O |
| 1 mbar | = | 0,7501 | mmHg |
| 1 mbar | = | 0,0145 | psi |
| 1 mbar | = | 0,4015 | inH ₂ O |
| 1 mbar | = | 0,02953 | inHg |
| 1 mbar | = | 1,0 | hPa |

Höhenformel

$$h = \left[1 - \left(\frac{ph}{qnh} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right] \cdot 44307.7$$

| | | | |
|-----|---|--------------------------|-------|
| ph | = | Luftdruck in der Höhe h | (hPa) |
| qnh | = | Luftdruck auf Meereshöhe | (hPa) |
| h | = | Höhe über Meer | (m) |

4.2 Netzgeräte-Anschluss

Das HM30 kann über ein geregeltes Stecker-netzgerät betrieben werden.

| | |
|---------|------------------------------|
| Eingang | 230 V, 50 Hz |
| Ausgang | 9 V DC (min. 7/max. 12 V DC) |

5 Wartung

Das HM30 ist wartungsfrei. Es kann mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Batteriewechsel und **Nachjustieren** gemäss den entsprechenden Kapiteln.

Wir empfehlen, das Instrument und den Kombifühler mindestens 1 mal jährlich kalibrieren zu lassen.

5.1 Batteriewechsel

- Batteriefach öffnen
- 9 V-Alkali-Blockbatterie (IEC 6LR61) oder Akku einsetzen



Auf die richtige Polarität achten!



Alte Batterie sach- und umweltgerecht entsorgen!

6 Zubehör

| | |
|----------|---|
| Standard | 1 9 V-Blockbatterie 1 Bedienungsanleitung 1 Kurz-Temperaturfühler Lederetui mit Tragriemen |
| Optionen | <ul style="list-style-type: none">• Stecker-Netzgerät 230V,50Hz• Kombifühler Feuchte/Temperatur, 0...100%rF/-40...60 °C• Einstech-Temperaturfühler -50...200 °C• Koffer• SCS-Prüfzertifikat• Adapter RS232 9M-25F• Kommunikationspaket bestehend aus:<ul style="list-style-type: none">- RS232-IF Kabel (9-pol. fem.)- Software für MS Windows• Verlängerungskabel:<ul style="list-style-type: none">- Fühler 1: 2, 5, 15 m- Fühler 2: 2, 5, 25 m• Stecker-Netzgerät 100...240V, 50 Hz, mit Netzadapter-Set• Oberflächentemperaturfühler -50...200 °C• Kombifühler für Granulat• HUBER "Multiplexer MX30" für Temp2 (8/16 Kanäle)• Kurz-Temperaturfühler T2 |

7 Warnmeldungen und Störungen

| Störung/Anzeige | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|-------------------------------|---|---|
| ----- | Der Messbereich wurde über- oder unterschritten oder der entsprechende Messfühler ist nicht angeschlossen | Zulässigen Messwert einstellen oder Fühler anschliessen |
| CHANGE BATTERY | Batteriespannung zu tief | Neue Batterie einsetzen |
| Keine Änderung des Messwertes | Sensor überdrückt | Instrument zur Reparatur einsenden |
| Schaltet nicht ein | Stromversorgung fehlt | Evtl. neue Batterie einsetzen Evtl. Batterie falsch eingesetzt Steckernetzgerät richtig einstecken Evtl. Batteriekontakte verbogen |
| Instrument ungenau | Nachjustieren zu ungenau durchgeführt | Neu nachjustieren |
| | Natürliche Alterung des Drucksensors | Neu kalibrieren lassen |

Operating instructions



= On/Off

= Select mode

CLEAR/HOLD = Zeroes/clear/freeze


START/STOP = Record/print out data

SETUP = Configure

SELECT-/+ = Settings

ADJUST-/+ = Adjust

- ① LCD matrix display
- ② Combined humidity/temperature sensor connection
- ③ Temperature sensor connection
- ④ Plug-in mains supply unit connection
- ⑤ RS 232 interface connection



Important!



Please note warning symbol in the operating instruction.

CE EC Declaration of conformity

We declare on our own responsibility that this product conforms to the following standards:
EN 50081-1 / EN 50082-1

Copyright (c) by HUBER INSTRUMENTE AG.
The contents of this publication may not be copied without the express permission of HUBER INSTRUMENTE AG. Subject to dimension and design changes.

1 Description

The HUBER Meteo Station HM30 is a multifunctional measuring instrument for acquiring climatic data such as barometric pressure, relative humidity and temperatures. The HM30 can also be used as an altimeter. Thanks to its versatile range of functions and high precision, it is suitable for a wide range of applications.

2 Safety details

The pressure values and overload levels stated in these operating instructions are not to be exceeded; otherwise the instrument or a sensor can be damaged.



The interpretation of the measured values with reference to the weather situation is conditional upon appropriate experience. Never rely solely on the measured values of an instrument for assessing the weather situation. Weather situations can change rapidly.



A 9V lithium battery should be used when using the instrument in temperatures below -10°C . Cold reduces the capacity of normal alkaline accumulators, which could suddenly not be sufficient to operate the HM30.



The instrument must not be operated in an environment with a fire and explosion hazard!

3 Operating

3.1 Connection to the plug-in power supply unit (option)

- Insert the jack plug of the plug-in power supply unit in the HM30
- Connect plug-in power supply unit to 230 V or switch on the 230 V supply



After switching off the supply, wait for approx. 30 sec. before switching the supply back on.


3.2 Sensor connections

HUM/TEMP1 → combined humidity/
temperature sensor
TEMP2 → insertion temperature
sensor

The sensors have a cable length of 1m. Where required they can be extended to a max. of 50m without impairment.


3.3 Connector plug pin assignment

HUM/TEMP1



| Pin | Signal |
|-----|--|
| 1 | power supply +9 VDC |
| 2 | Temp1 measuring input 0...1 VDC ($\hat{=}$ $-40 \dots +60^{\circ}\text{C}$) |
| 3 | power supply earth |
| 4 | Temp1 / humidity earth |
| 5 | --- |
| 6 | Humidity measuring input 0...1 VDC ($\hat{=}$ $0 \dots 100\% \text{ rF}$) |


TEMP2



| Pin | Signal |
|-----|--------------------------|
| 1 | Pt 100 power supply + |
| 2 | Pt 100 measuring input + |
| 3 | Earth |
| 4 | Pt 100 measuring input - |
| 5 | Pt 100 power supply - |





3.4 Switching on and off

Switching on 

Switching off  or automatic cut-out 1, 10, 30 or 60 min. after the last keystroke.

In the case of a temperature change the instrument requires at least 30 minutes to adapt to the new ambient temperature (instrument OFF).

3.5 Modes

The following operating modes and functions according to the table below can be selected by pressing   respectively   successively.

On switching on, **the instrument is always in the last selected operating mode.**

Legend to the table of the next page:




- 1) Baro, QNH or altitude according to the setting in Setup.
- 2) The present altitude is stored when switching off in the QNH mode. On next switching on, this altitude is used as a basis for the QNH calculation.

| | | ← | | + | | → | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Operating mode | Display/function | Current measured values | -- | -- | -- | Datalogging | Printout/Display of recorded measured values |
| Mixed Mode | BARO/HUMI ⁽¹⁾ TEMP1/TEMP2 | BARO/HUMI ⁽¹⁾ TEMP1/TEMP2 | -- | -- | -- | REC | PRT |
| Operating mode | Present meas. value/diff. measurement | Present meas. value (Zoom) | Present meas. value/ trend. measurement | Peak value storage max/min | Present meas. value/frozen meas. value | Datalogging | Printout/Display of recorded measured values |
| Barometric pressure QFE | BARO DIFF | BARO | BARO TEND | MAX MIN | BARO HOLD | REC | PRT |
| Reduced barometric pressure QNH ⁽²⁾ | QNH DIFF | QNH | QNH TEND | MAX MIN | QNH HOLD | REC | PRT |
| Temperature 1 | TEMP1 DIFF | TEMP1 | TEMP1 TEND | MAX MIN | TEMP1 HOLD | REC | PRT |
| Temperature 2 | TEMP2 DIFF | TEMP2 | TEMP2 TEND | MAX MIN | TEMP2 HOLD | REC | PRT |
| Relative humidity | HUMI DIFF | HUMI | HUMI TEND | MAX MIN | HUMI HOLD | REC | PRT |
| Dewpoint calculated from temperature 1 and humidity | DEW DIFF | DEW | DEW TEND | MAX MIN | DEW HOLD | REC | PRT |
| Altitude | ALTI DIFF | ALTI | ALTI TEND | MAX MIN | ALTI HOLD | REC | PRT |
| Applicable keys and mode of function | [CLEAR] sets diff. value to zero | -- | [CLEAR] sets trend value to zero | [CLEAR] sets max/min to actual measured value | [HOLD] freezes the actual measured value | [START/STOP] starts/stop the measured value [CLEAR] clears the measured value memory | [START/STOP] <1sec: all values >1sec: individual values starts/stops printout and display of the values |



3.6 Setup (Configuration)

Select mode, store and exit: Press   simultaneously for >1 sec

| Parameter | Display example | Settings bold = default |   | Description |
|---|--|---|---|---|
| SET ALTI SET QNH SET DATE/TIME | 4321 m 1013.2 hPa 01.02.97 12:34:00 | +/- (adjust) +/- (adjust) +/- (adjust) |  | Adjustment see chap. 3.7 Adjustable value flashes Next value Save setting Units of measurement |
| ↑ SET Unit Pressure SET Unit Temp. SET Unit Humidity SET Unit Altitude SET Unit Tendency SET Rec. Interval ↓ | hPa °C %rF m ../minute 1 s (16 min) | mbar °C %rF m ../h manual | | hPa mmHg inH ₂ O inHg psia °F %rH ft ../min 1, 5, 10, 20, 30 sec 1, 2, 5, 10, 20, 30 min 1, 3, 6, 24 h 2400 1200 1 min 10 min 30 min 60 min QNH ALTITUDE |
| SET Baudrate SET Timeout SET Mixed Mode | 9600 1 min BARO | 9600 continuous BARO | | Interval time datalogging (max. recording time) Data transfer rate autom. cut-out time Adjust mixed mode |
| Reset | RESET ? press CLEAR | [CLEAR] | | General reset to works setting |
| Print Setup | PRINT ? press START | [START] | | Log settings |
| At „Print Setup“ Press > 5 sec SET BARO-OFFSET | +1.2 hPa | +/- (adjust) | | Adjustment see chap. 3.7 Influences measuring accuracy |
| At „SET BARO-OFFSET“ Press > 5 sec SET TEMP2-OFFSET | -0.3 °C | +/- (adjust) | | Adjustment see chap. 3.7 Influences measuring accuracy |

3.7 Settings/adjustments

1. Setting altitude (SET ALTI)

At the start of the altitude measurement the HM30 must be set to the present altitude. If you change your location, the altitude must be checked from time with reference to known fixed points and, if required, corrected. This is necessary because the altitude is determined by the barometric pressure, which fluctuates constantly. The instrument calculates the altitude from the measured barometric pressure and temperature. The average annual prevailing pressure/temperature values are defined in standard DIN/ISO 2533. Unfortunately the atmosphere does not always observe the standard, which results in corresponding deviations of the altitude measurement.

The reduced barometric pressure QNH is automatically calculated from the set altitude and the current measured barometric pressure.

2. Setting the QNH (SET QNH)

The reduced barometric pressure QNH is the absolute barometric pressure at the location altitude, reduced by height above sea level (acc. DIN/ISO 2533).

If the QNH is set, the instantaneous location altitude above sea level can be calculated from the current barometric pressure. The HM30 indicates the calculated altitude.

3. Barometer adjustment (SET BARO)

The current barometric pressure measured value (QFE) can be adjusted where required. But an accurate reference instrument is required for this. As an SCS calibration centre, HUBER INSTRUMENTE AG can offer a recalibration service for the instrument.

4. Adjustment of the combined humidity/temperature sensor

Separate instructions and the appropriate calibration sets, plus an adapter are necessary for adjusting the sensor. However the sensor can also be sent for re-calibration to the following accredited SCS testing centre:

ROTRONIC AG, Grindelstr. 6, Postfach,
CH-8303 Bassersdorf
Tel. +41 1 838 11 11, Fax +41 1 836 44 24

5. Adjustment of the thermometer (insertion sensor) (SET TEMP 2)

The temperature value can be adjusted where necessary. For this the sensor must also be compared with an accurate reference thermometer.

3.8 RS 232 operation

The HM30 can be remotely operated from a Personal Computer with the RS 232 interface. The automatic cut-out (chapter 3.4) is inactive. The link is established with the optional communication package.

Plug pin assignment RS 232, DB 9 (fe)

| <u>Pin</u> | <u>Assignment</u> | <u>Pin</u> | <u>Assignment</u> |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | TXD | 7 | RTS |
| 3 | RXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | SHIELD |
| 5 | GND | | |

Protocol

ASCII-commands

9600/2400/1200 baud, 8 bit, no parity, 1 stopbit

Note

- Only lower case letters are accepted
- After "setbaud" command >100 ms waiting time before next command
- After the rely, >10 ms waiting time before the next command.
- After switch-on or the "setdefault" command, >6 sec waiting time before the next command.
- "*" and "Checksum" can be suffixed to each control command. The character chain must at all times be terminated with "CR" (13 dec.)
- The checksum is formed from the least significant byte (including *)
- See table for the HM30 reply
- The character _ represents space key

| Control commands/Syntax | | Reply from HM30/Syntax | | Description |
|-------------------------|--|------------------------|-------------|---|
| remote | * 182 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Switch to remote control / switch on |
| local | * 53 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Switch over to keypad / exit remote control |
| off | * 101 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Switch off instrument |
| readall | * 255 CR (tab)BARO "value" _ "unit" _ QNH "value" _ "unit" .. | * | Checksum CR | Interrogate all meas. values simultaneously |
| readbaro | * 106 CR (tab)"value" _ "unit" _ | * | Checksum CR | Interrogate current pressure measured value |
| readqnh | * 13 CR | | | Interrogate QNH measured value |
| readhumid | * 221 CR | | | Interrogate humidity measured value |
| readtemp1 | * 173 CR | | | Interrogate temperature 1 measured value |
| readdew | * 6 CR | | | Interrogate dew-point |
| readtemp2 | * 174 CR | | | Interrogate temperature 2 measured value |
| readtempint | * 199 CR | | | Interrogate internal temperature ($\pm 4^{\circ}\text{C}$) |
| readalti | * 112 CR | | | Interrogate altitude measured value |
| readfast | * 116 CR (tab)"value" _ *checksum CR (tab)"value"* ... | | | Fast measured value interrogation of the previous parameter (previous command e.g. "readtemp1") |
| \$ | (tab)"ok" | * | 13 CR | Exit fast measured value interrogation |
| clearmem | * 112 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Clear datalogging memory |
| readrecord | * 69 CR (tab)"Date" _ "Time" _ "Recinterval" _ (tab)"type of measurement"["unit"] _ (tab)"value" _ (tab)"record_stopped" _ (tab)"out_of_range" _ (tab)"record_end" _ | * | Checksum CR | Read out stored datalogging data |
| | | * | Checksum CR | |
| | | * | 241 CR | Recording stopped |
| | | * | 205 CR | Measurement out of range |
| | | * | 41 CR | Recording ended |
| readsetup | * 247 CR (tab)Code (see decoding in table page 12) | * | Checksum CR | Readout instantaneous configuration |
| readbat | * 253 CR (tab)"voltage value" _ V _ ("full"/"empty") | * | Checksum CR | Interrogate battery voltage (V) |
| setqnh "value" | * Chk CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Set QNH |
| setalti "value" | * Chk CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Set present location altitude |
| setunit_hpa | * 143 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Select pressure units |
| setunit_mbar | * 248 CR | | | |
| setunit_mmhg | * 255 CR | | | |
| setunit_inh2o | * 54 CR | | | |

| Control commands/Syntax | | Reply from HM30/Syntax | | Description |
|-------------------------|--------|------------------------|----|--------------------------------------|
| * setunit_inhg | 252 CR | | | Meter |
| * setunit_psia | 162 CR | | | Feet |
| * setunit_m | 195 CR | | | ° C |
| * setunit_ft | 48 CR | | | ° F |
| * setunit_c | 185 CR | | | % rF |
| * setunit_f | 188 CR | | | % rH |
| * setunit_rf | 46 CR | | | Tendenz .../h |
| * setunit_rh | 48 CR | | | Tendenz .../min |
| * setunit_perh | 5 CR | | | Select storage interval |
| * setunit_permin | 225 CR | | | |
| * setrecint_1s | 191 CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| * setrecint_5s | 195 CR | | | |
| * setrecint_10s | 239 CR | | | |
| * setrecint_20s | 240 CR | | | |
| * setrecint_30s | 241 CR | | | |
| * setrecint_1m | 185 CR | | | |
| * setrecint_2m | 186 CR | | | |
| * setrecint_5m | 189 CR | | | |
| * setrecint_10m | 233 CR | | | |
| * setrecint_20m | 234 CR | | | |
| * setrecint_30m | 235 CR | | | |
| * setrecint_1h | 180 CR | | | |
| * setrecint_3h | 182 CR | | | |
| * setrecint_6h | 185 CR | | | |
| * setrecint_24h | 233 CR | | | |
| * setrecint_man | 87 CR | | | Manual storage |
| * settimeout_1 | 206 CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| * settimeout_10 | 254 CR | | | Select autom. cut-out time (minutes) |
| * settimeout_30 | 0 CR | | | |
| * settimeout_60 | 3 CR | | | |
| * settimeout_man | 217 CR | | | Continuous operation, manual cut-out |

| Control commands/Syntax | | Reply from HM30/Syntax | | Description | |
|-------------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| setbaud_9600 | 1 | CR | (tab)"ok" | CR | Select baudrate |
| setbaud_2400 | * 248 | CR | | 13 | |
| setbaud_1200 | * 245 | CR | | 13 | |
| settime_hhmmss | * Chk | CR | (tab)"ok" | CR | Set time |
| setdate_ddmmyy | * Chk | CR | (tab)"ok" | CR | Set date |
| readtime | * 117 | CR | (tab) "hh:mm:ss" | Checksum | Readout real time |
| readdate | * 100 | CR | (tab) "dd.mm.yyyy" | Checksum | Readout date |
| setdefault | * 91 | CR | (tab)"ok" | 13 | Set all settings to default values and clear memory, change to the key pad |
| setmixmode_baro | * 45 | CR | (tab)"ok" | 13 | Adjust mixed mode |
| setmixmode_qnh | * 51 | CR | | | |
| setmixmode_alti | * 208 | CR | | | |

Reply to control command «readsetup»
 2 whole numbers are returned as a reply; Code1_Code2. These must be converted into binary format for decoding.

Code1

```

msb                                     lsb (binary)
#### ##### ##### #####
|||| | ||| | ||| | |***-Pressure unit
|||| | ||| | ||| | *---Temperature unit
|||| | ||| | |*-----Humidity unit
|||| | ||| | |*-----Altitude unit
|||| | ||| | |*-----Time unit
|||| | |***-*-----Storage interval
|||* *-----Baudrate
***-----Cut-out time
  
```

Code2

```

msb                                     lsb (binary)
#### ##### ##### #####
|||| | ||| | ||| | |***-Mixed Mode
**** *---don't care
  
```

Code-decoding of contr. command «readsetup»

| Code | Configuration | Code | Configuration |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Pressure unit | | Storage interval | |
| 010 | hPa | 0000 | 10 s |
| 011 | mmHg | 0001 | 20 s |
| 100 | inH2O | 0010 | 30 s |
| 101 | inHg | 0011 | 1 min |
| 110 | psia | 0100 | 2 min |
| 111 | mbar | 0101 | 5 min |
| Temperature unit | | 0110 | 10 min |
| 0 | °F | 0111 | 20 min |
| 1 | °C | 1000 | 30 min |
| Humidity unit | | 1001 | 1 h |
| 0 | %rH | 1010 | 3 h |
| 1 | %rF | 1011 | 6 h |
| Altitude unit | | 1100 | 24 h |
| 0 | ft | 1101 | manuell |
| 1 | m | 1110 | 1 s |
| Time unit | | 1111 | 5 s |
| 0 | /hours | Baudrate | |
| 1 | /minutes | 00 | 1200 Baud |
| Cut-out time | | 01 | 2400 Baud |
| 011 | 30 min. | 10 | 4800 Baud |
| 100 | 60 min. | 11 | 9600 Baud |
| 101 | continous | Mixed Mode | |
| 110 | 1 min. | 01 | QNH |
| 111 | 10 min. | 10 | Altitude |
| | | 11 | Baro |

Error messages for control commands

```

er_00 Syntax invalid
er_01 False argument
er_02 Command does not coincide with
configuration
er_03 Remote-command incorrect
  
```


4 Specifications

4.1 Technical data

| | |
|------------------------|---|
| Cal. temperature range | -20 to +60 °C |
| Long term stability | |
| - Pressure sensor | ± 1 hPa/year |
| - Humidity sensor | ± 1%rH/year |
| Temperature sensors | Pt100 4-conductor connection |
| Units | |
| - Barometric pressure | mbar, hPa, mmHg, inH ₂ O, inHg, psia |
| - Humidity | %rF, %rH |
| - Temp., Dew-point | °C, °F |
| - Height | m, ft |
| - Trend | ./h, ./min. |
| Measuring media | |
| - Combined sensor 1 | air |
| - Temp. sensor 2 | water and soft plastic media, compatible with stainless steel V4A |
| Cable extension | max. 50m |
| RS232 cable length | max. 50m with screened RS232 cable |
| Operating temperature | -20 to +60 °C |
| Storage temperature | -30 to +80 °C |
| Humidity | 0 to 95 %rH, non-condensing |
| Case protection | IP54 |
| Storage interval | manual, 1sec to 24h (15 possibilities) |
| Memory size | max 908 measurements |
| Baudrate RS232 | 9600, 2400, 1200 baud |
| Measuring rate with PC | 25 measurements/s |
| Display rate | 2 measurements/s |
| Display | LCD matrix, 2 lines of 16 characters |
| Power supply | 9V battery (IEC 6LR61), accumulator, regulated plug-in mains supply unit (min 7/max 12 VDC) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Current consumption | |
| without sensors | <12 mA |
| temp. sensor | 1 mA |
| combined sensor | 4 mA |
| Battery life | continuous operation up to 48 h |
| Autom. cut-out time | continuous operation 1, 10, 30, 60 min |
| Case measurements | 152x83x34/29 mm |
| Weight including battery | 275 gram |
| Weight of sensors and cable | 185 gram |
| Short temperature sensor | |
| Measuring range | -20 to +60 °C |
| Element | Pt100 1/3DIN B+ |
| Tolerance acc. | |
| DIN IEC 751 | 0,1 °C + 0,0017 x t |
| Response time T _{90%} | < 10 min. |

Max. loading capacity

Resolution

| Measuring ranges | | | |
|------------------|------------------|---------|------------|
| Pressure | 225 ... 1125 hPa | 0.1 hPa | 0/2000 hPa |
| Humidity | 0 ... 100 %rF | 0.1 %rF | 0/100 %rF |
| Temperature1 | -40 ... 60 °C | 0.1 °C | -40/80 °C |
| Dew-point | -30 ... 30 °C | 0.1 °C | — |
| Temperature2 | -50 ... 200 °C | 0.1 °C | -50/400 °C |
| Altitude | -500 ... 10000 m | 1 m | — |

Error limits (± 1 digit, at 22 °C) incl. measuring sensor

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Pressure (-20 to +60 °C) | ± 1 hPa |
| Humidity ²⁾ (10 .. 90 %rH) | ± 1,5 %rH |
| (<10, >90 %rH) | ± 2,5 %rH |
| Temperature 1 ²⁾ | ± 0,3 °C |
| Dew-point ²⁾ | |
| - at humidity 20 ... 50 % | ± 2,5 °C |
| - at humidity 50 ... 100 % | ± 1,5 °C |
| Temperature 2 ²⁾ | ± 0,3 °C |
| Altitude ¹⁾ ± 10 m | |
| height differences < 500 m | ± 2 m |

1) theoretical values without meteorological ambient influences

2) inc. measuring sensor tolerances

Conversion factors

| | | | |
|--------|---|---------|--------------------|
| 1 mbar | = | 0,1 | kPa |
| 1 mbar | = | 0,0010 | bar |
| 1 mbar | = | 10,20 | mmH ₂ O |
| 1 mbar | = | 0,7501 | mmHg |
| 1 mbar | = | 0,0145 | psi |
| 1 mbar | = | 0,4015 | inH ₂ O |
| 1 mbar | = | 0,02953 | inHg |
| 1 mbar | = | 1,0 | hPa |

Altitude formula

$$h = \left[1 - \left(\frac{ph}{qnh} \right)^{\frac{1}{5,255}} \right] \cdot 44307,7$$

| | | |
|-----|---|--|
| ph | = | atmospheric pressure at altitude h (hPa) |
| qnh | = | atmospheric pressure at sea level (hPa) |
| h | = | height above sea level (m) |

4.2 Mains supply unit connection

The HM30 can be operated by a plug-in mains supply unit.

| | |
|--------|------------------------------|
| Input | 230 V, 50 Hz |
| Output | 9 V DC (min. 7/max. 12 V DC) |

5 Maintenance

The HM30 requires no maintenance. It can be cleaned with a damp cloth. Do not use cleaning agents containing solvents!

For **battery changing** and **adjustment**; see relevant chapter.

We recommend that the instrument and combined sensors are recalibrated at least once per year.

5.1 Battery changing

- Open battery compartment
- Insert a 9 V alkaline block battery (IEC 6LR61) or accumulator



Ensure correct polarity!



Correct disposal of all batteries accordance with environmental regulations!

6 Accessories

- | | |
|----------|---|
| Standard | <ul style="list-style-type: none">1 9 V block battery1 operating instructions1 Short temperature sensorLeather case with carrying strap |
| Option | <ul style="list-style-type: none">• Plug-in mains supply unit 230 V, 50 Hz• Combined humidity/temperature sensor 0...100%rH/-40.. 60 °C• Insertion sensor -50...200 °C• Box• SCS test certificate• Adapter RS232 9M-25F• Communications package comprising:<ul style="list-style-type: none">• RS232-IF cable (9-pole fem.)• Software for Microsoft Windows• Extension cables:<ul style="list-style-type: none">• sensor 1: 2, 5, 15 m• sensor 2: 2, 5, 25 m• Plug-mounted power supply 100...240 V, 50 Hz, with mains adapter set• Surface temperature sensor - 50...200 °C• Combi sensor for granulate HUBER "Multiplexer MX30" for Temp2 (8/16 channels)• Short temperature sensor T2 |

7 Warning messages and faults

| Fault/Indication | Possible cause | Remedy |
|-----------------------------|--|---|
| ----- | The measuring range has been exceeded or fallen below or the corresponding sensor is not connected | Set the permissible measured value or connect sensor |
| CHANGE BATTERY | Battery voltage too low | Install new battery |
| No change in measured value | Defective sensor | Send instrument for repair |
| Does not switch on | No power supply | Install new battery where necessary Where necessary plug mains supply unit in correctly Battery possibly not correctly installed Bend battery contacts where necessary |
| Instrument inaccurate | Recalibration was not sufficiently accurate | Repeat recalibration |
| | Natural aging of the pressure sensor | Have instrument recalibrated |

Printout examples

Operating mode:

BARO/QNH/TEMP1/TEMP2/HUMI/DEW/ALTI

HUBER HM30 S/N 123456
MEM TIME DATA

31.1.97 30s TEMP2 [°C]
1 12:13:00 13.2
2 12:13:30 13.2
3 12:14:00 13.2
4 12:14:30 13.2

RECORD STOPPED

2.2.97 20s BARO [hPa]
5 14:13:00 1013.2
6 14:13:20 1013.2
7 14:13:40 1013.2

RECORD END

SETUP

HUBER HM30 S/N 123456
DATE 01.02.97
TIME 12:34:00

UNIT PRESSURE hPa
UNIT TEMPERATURE °C
UNIT HUMIDITY %rF
UNIT ALTITUDE m
UNIT TENDENCY ../min
RECORD INTERVAL 1 sec
BAUDRATE 9600
TIMEOUT 1 min
MIXED MODE BARO
CALIBRATION DATE 12.12.96
HW/SW-VERSION 1.0 / 1.0
BATTERY 8.3 V OK

Operating mode:

Mixed Mode

HUBER HM30 S/N 123456
MEM TIME DATA




2.2.97 30s BARO [hPa] HUMI [%rH] TEMP1 [°C] TEMP2 [°C]
1 12:13:00 1013.2 65.5 23.4 -19.8
2 12:13:30 1013.2 65.5 23.4 -19.8
3 12:14:00 1013.2 65.5 23.4 -19.8
4 12:14:30 1013.2 65.5 23.4 -19.8

RECORD STOPPED


3.2.97 20s BARO [mbar] HUMI [%rF] TEMP1 [°F] TEMP2 [°F]
5 12:22:00 1013.2 65.5 80.4 --
6 12:22:20 1013.2 65.5 80.4 --
7 12:22:40 1013.2 65.5 80.4 --

RECORD END

Mode d'emploi

-  = Marche/Arrêt
-   = Sélectionner mode opératoire
- CLEAR/HOLD = Remettre à zéro/Annuler/ Figurer
- START/STOP = Enregistrer/Imprimer les données
- SETUP = Configurer
- SELECT-/+ = Régler
- ADJUST-/+ = Ajuster

- ① Affichage à matrice LCD
- ② Raccordement sonde combinée humidité/température
- ③ Raccordement sonde de température
- ④ Raccordement bloc d'alimentation
- ⑤ Raccordement interface RS 232



Important!



Observer le symbole indicateur dans le mode d'emploi S.V.P.

CE Déclaration de conformité CE

Nous déclarons à notre responsabilité exclusive que ce produit est conforme aux normes suivantes:

EN 50081-1/ EN 50082-2

Copyright © par HUBER INSTRUMENTE SA. Le contenu de cette publication ne doit pas être reproduit sans l'autorisation formelle de HUBER INSTRUMENTE SA. Sous réserve de modifications de dimensions et de construction.

1 Description

La station météo HUBER HM30 est un instrument de mesure multifonctionnel destiné à la saisie de données climatiques, telles que la pression atmosphérique, l'humidité relative et les températures. En outre, le HM30 peut être utilisé comme altimètre. Grâce à son riche équipement fonctionnel et sa haute précision, il convient pour une large palette d'applications.

2 Informations sur la sécurité

Les valeurs de pression et les limites de surcharge mentionnées dans ce mode d'emploi ne doivent pas être dépassées, sinon l'instrument ou une sonde pourrait subir des dommages.



L'interprétation des valeurs mesurées, concernant la situation météorologique, requiert une expérience appropriée. Ne vous fiez jamais seulement aux pures valeurs mesurées par un instrument pour juger de la situation météorologique. Une situation météo peut se modifier très rapidement.



Si l'instrument est utilisé à des températures ambiantes inférieures à -10°C , il faudrait monter une batterie au lithium de 9V. Le froid diminue la capacité des batteries alcalines ordinaires, et celle-ci pourrait subitement ne plus suffire pour faire fonctionner le HM30.



L'instrument ne doit jamais être utilisé dans un environnement explosif!

3 Manipulation

3.1 Raccordement au bloc d'alimentation (option)

- Introduire la fiche "jack" du bloc d'alimentation dans le HM30
- raccorder le bloc d'alimentation 230 V resp. enclencher l'alimentation 230 V



Après avoir coupé l'alimentation, attendre env. 30 sec. avant de l'enclencher de nouveau.


3.2 Raccordements pour sonde

- HUM/TEMP1 → sonde combinée humidité/température
- TEMP2 → sonde de température enfichable

Les sondes ont un câble d'une longueur de 1 m. Celui-ci peut être rallongé de max. 50 m sans altérer la précision.


3.3 Configuration des connecteurs

HUM/TEMP1



| broche | signal |
|--------|---|
| 1 | Alimentation +9 VDC |
| 2 | Temp1, entrée de mesure 0...1VDC, ($\approx -40 \dots +60^{\circ}\text{C}$) |
| 3 | Masse alimentation électrique |
| 4 | Temp1 / humidité masse |
| 5 | --- |
| 6 | Humidité, entrée de mesure 0...1VDC, ($\approx 0 \dots 100\% \text{ rF}$) |

TEMP2



| broche | signal |
|--------|----------------------------|
| 1 | Pt 100, alimentation + |
| 2 | Pt 100, entrée de mesure + |
| 3 | Masse |
| 4 | Pt 100 entrée de mesure - |
| 5 | Pt 100, alimentation - |

3.4 Enclenchement et déclenchement

Enclenchement



Déclenchement



ou déclenchement automatique 1, 10, 30 ou 60 minutes après la dernière pression exercée sur la touche.



Lors d'un changement de température, il faudrait laisser l'instrument s'adapter à la nouvelle température ambiante, pendant au moins 30 minutes (appareil sur OFF).

Lors d'un changement de température, il faudrait laisser l'instrument s'adapter à la nouvelle température ambiante, pendant au moins 30 minutes (appareil sur OFF).

3.5 Modes opératoires

Les modes opératoires et fonctions selon le tableau ci-dessous peuvent être sélectionnés successivement, en pressant sur



resp.  .

Après avoir été enclenché, l'appareil se trouve **toujours dans le mode sélectionné en dernier.**

Légende du tableau à la page suite:

¹⁾Baro, QNH ou altitude en fonction du réglage dans le "Setup".

²⁾L'altitude actuelle est mémorisée lors de l'arrêt en mode opératoire QNH. Lors du réenclenchement, cette altitude sera utilisée comme base pour la calculation QNH.

| | | Affichage/fonction | | | | ← + → | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|
| Mode opératoire | Valeursmesure actuelles | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Datalogging | Impression/affichage mes. enreg. |
| Mode mixte | BARO/HUMI ¹⁾ TEMP1/TEMP2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | REC | PRT |
| Mode opératoire | Valeurs mesure act. mesure diff. | Val. mesure actuelle (Zoom) | Val. mesure act./mesure tend. | Mémoire val. crête Max/Min | Val. mesure act./val. mesure figée | Datalogging | Impression val. mesure enreg. | | |
| Pression barométrique QFE | BARO DIFF | BARO | BARO TEND | MAX MIN | BARO HOLD | REC | PRT | | |
| Pression atmosph. réduite QNH ²⁾ | QNH DIFF | QNH | QNH TEND | MAX MIN | QNH HOLD | REC | PRT | | |
| Température 1 | TEMP1 DIFF | TEMP1 | TEMP1 TEND | MAX MIN | TEMP1 HOLD | REC | PRT | | |
| Température 2 | TEMP2 DIFF | TEMP2 | TEMP2 TEND | MAX MIN | TEMP2 HOLD | REC | PRT | | |
| Humidité relative | HUMI DIFF | HUMI | HUMI TEND | MAX MIN | HUMI HOLD | REC | PRT | | |
| Point de rosée calculé à partir de la température 1 et de l'humidité | DEW DIFF | DEW | DEW TEND | MAX MIN | DEW HOLD | REC | PRT | | |
| Altitude | ALTI DIFF | ALTI | ALTI TEND | MAX MIN | ALTI HOLD | REC | PRT | | |
| Touches utilisables et mode d'action | [CLEAR] remet à zéro val. diff. | -- | [CLEAR] remet à zéro val. tend. | [CLEAR] remet le Max/Min à la val. mesure actuelle | [HOLD] fige val. mesure actuelle | [START/STOP] démarre/arrête enreg. val. mesure [CLEAR] >2sec: efface mémoire val. mesure | [START/STOP] <1sec: toutes les valeurs >1sec: valeurs individuelles Démarre/arrête l'impression et l'affichage des valeurs | | |

3.6 Setup (configuration)

Sélectionner le mode opératoire, mémoriser, puis quitter de nouveau: presser simultanément >1 seconde



| Paramètre | Exemple- d'affichage | Réglages gras = default | Description |
|---|---|---|--|
| SET ALTI SET QNH SET DATE/TIME | 4321 m 1013.2 hPa 01.02.97 12:34:00 | +/- (adjust) +/- (adjust) +/- (adjust) | Ajuster v. chapitre 3.7 La valeur régleable/cnognote Prochaine valeur Mémoriser le réglage |
| SET Unit Pressure SET Unit Temp. SET Unit Humidity SET Unit Altitude SET Unit Tendency SET Rec. Interval | hPa °C %rF m ..minute 1 s (16 min) | hPa mmHg inH ₂ O inHg psia °F %rH ft ..min 1, 5, 10, 20, 30 sec 1, 2, 5, 10, 20, 30 min 1, 3, 6, 24 h | Unités de masse/de mesure Temps d'intervalle Datalogging (temps max. d'enregistrement) Vitesse de transmission des données Temps de déclenchement automatique Ajuster mixed mode |
| SET Baudrate SET Timeout SET Mixed Mode | 9600 1 min BARO | 2400 1200 1 min 10 min 30 min 60 min QNH ALTITUDE | Retour général aux réglages d'usine |
| Reset | RESET ? press CLEAR | [CLEAR] | Etablir le protocole des réglages |
| Print Setup | PRINT ? press START | [START] | |
| A. „Print Setup“ presser > 5 sec SET BARO-OFFSET A. „BARO-OFFSET“ presser > 5 sec SET TEMP2-OFFSET | +1.2 hPa -0.3 °C | +/- (adjust) +/- (adjust) | Ajuster v. chapitre 3.7 Influence sur la précision de mesure Ajuster v. chapitre 3.7 Influence sur la précision de mesure |

3.7 Réglages/Ajustements

1. Régler l'altitude (SET ALT)

Avant de commencer une randonnée, une course en montage etc., le HM30 doit être réglé à l'altitude du lieu de départ (valeur effective). Pendant changement la position, vérifier de temps en temps l'altitude à des points fixes connus, puis la corriger éventuellement. Ceci est indispensable, parce que l'altitude est déterminée en fonction de la pression atmosphérique qui est soumise à des variations constantes. L'instrument calcule l'altitude à partir de la pression atmosphérique et de la température qui ont été mesurés. Les valeurs de pression/température régnant en moyenne sur l'année, sont définies dans la norme DIN/ISO 2533. Malheureusement, l'atmosphère ne tient pas toujours compte de la norme, ce qui se traduit dans la mesure des altitudes, par des écarts correspondants.

La pression atmosphérique réduite, QNH, est automatiquement calculée à partir de l'altitude réglée et de l'actuelle pression atmosphérique qui a été mesurée.

2. Régler la QNH (SET QNH)

La pression atmosphérique réduite, QNH, est la pression atmosphérique absolue à l'altitude locale, réduite au niveau de la mer (selon DIN/ISO 2533).

Si l'on règle la QNH, il est alors possible de calculer l'altitude locale momentanée au-dessus du niveau de la mer, à partir de la pression atmosphérique actuelle.

Le HM30 indique l'altitude calculée.

3. Ajuster le baromètre (SET BARO)

Si nécessaire, l'actuelle valeur de mesure de la pression atmosphérique peut être ajustée. Pour cela, il est toutefois nécessaire d'avoir un instrument de référence précis.

En sa qualité d'office d'étalonnage SCS, HUBER INSTRUMENTE SA vous propose également le nouvel étalonnage de l'instrument.

4. Ajuster la sonde combinée humidité/température

Pour ajuster la sonde, vous avez besoin du

mode d'emploi séparé et de dénouements d'étalonnage appropriés, ainsi que d'un adaptateur.

La sonde peut être aussi envoyée directement à l'office de contrôle SCS accrédité suivant, pour refaire l'étalonnage:

ROTOTRONIC AG, Grindelstr. 6, Postfach
CH-8303 Bassersdorf

Tél. N° +41 1 838 11 11

Fax N° +41 1 836 44 24

5. Ajuster le thermomètre (sonde enfichable) (SET TEMP2)

Si nécessaire, la valeur de mesure de température peut être ajustée. A cette fin, la sonde doit être comparée avec un thermomètre de référence précis.

3.8 Exploitation avec RS232

Le HM30 peut être télécommandé à partir d'un ordinateur personnel, au moyen d'une interface RS232. Le déclenchement automatique (chapitre 3.4) est hors fonction. La liaison se fait au moyen d'un paquet optionnel de communication.

Configuration de connecteur RS 232, DB 9 (femelle)

| <u>Pin</u> | <u>Config.</u> | <u>Pin</u> | <u>Config.</u> |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | TXD | 7 | RTS |
| 3 | RXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | SHIELD |
| 5 | GND | | |

Protocole

Instructions ASCII

9600/2400/1200 baud, 8 bit, no parity, 1 stopbit

Indications

- Seules les lettres minuscules sont acceptées
- Après l'ordre «setbaud», attendre >100ms avant d'entrer le prochain ordre
- Après la réponse, temps d'attente > 10ms avant la prochaine commande

- Après l'enclenchement ou la commande «setdefault», temps d'attente > 6 sec. avant la prochaine commande
- A chaque instruction de commande, il peut être accroché "" et "Checksum" (total de contrôle). La chaîne de caractères doit impérativement être fermée au moyen de "CR" (13 dez)
- Le total de contrôle se compose de l'octet le plus bas byte (incl. *)
- Le tableau vous permet de lire la réponse du HM30
- Le signe _ signifie «espace» (Space)

| Instruction de commande/ Syntax | | Réponse du HM30/Syntax | | Description |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|---|
| remote | * 182 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Commuter sur télécommande/enclencher |
| local | * 53 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Commuter sur clavier / Quitter la télécommande |
| off | * 101 CR (tab)"ok" | * | 13 CR | Mettre l'instrument hors tension |
| readall | * 255 CR | * | Checksum CR | Interroger simult. toutes les valeurs de mesure |
| readbaro | * 106 CR | * | Checksum CR | Interroger valeur de mesure pression actuelle |
| readqnh | * 13 CR | | | Interroger valeur de mesure QNH |
| readhumid | * 221 CR | | | Interroger valeur de mesure humidité |
| readtemp1 | * 173 CR | | | Interroger valeur de mesure température 1 |
| readdew | * 6 CR | | | Interroger valeur de mesure point de rosée |
| readtemp2 | * 174 CR | | | Interroger valeur de mesure température 2 |
| readtempint | * 199 CR | | | Interroger température intérieure (±4 °C) |
| readalti | * 112 CR | | | Interroger valeur de mesure altitude |

| Instruction de commande/ Syntax | | Réponse du HM30/Syntax | | | Description |
|------------------------------------|----------|---|---------------------------------|--|---|
| readfast | * 116 CR | (tab)"valeur"*Checksum CR (tab)"valeur"* ... (tab)"ok" | * | 13 CR | Interrogation rapide du paramètre précédent (instruction précédente, par ex. „readtemp1“ Quitter l'interrogation rapide de valeurs de mesure |
| clearmem | * 112 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Effacer Memory Datalogging |
| readrecord | * 69 CR | (tab)"Date"_"Time"_"Recinterval"_" (tab)"mode de mesure"["unité"]_ | * * * * * * * | Checksum CR Checksum CR Checksum CR 241 CR 205 CR 41 CR | Lire données mémorisées Datalogging |
| readsetup | * 247 CR | (tab)Code (v. décodage dans tableau page 12) | * | Checksum CR | Enregistrement a été arrêté |
| readbat | * 253 CR | (tab)"tension" _V ("full"/"empty") | * | Checksum CR | Mesure hors de la plage |
| setqnh_"valeur" | * Chk CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Enregistrement a été arrêté |
| setalti_"valeur" | * Chk CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Lire la configuration momentanée |
| setunit_hpa | * 143 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Interroger tension de batterie (V) |
| setunit_mbar | * 248 CR | | | | Entrer QNH |
| setunit_mmhg | * 255 CR | | | | Entrer l'altitude locale actuelle |
| setunit_inh2o | * 54 CR | | | | Sélectionner unité de pression |
| setunit_inhg | * 252 CR | | | | |
| setunit_psia | * 162 CR | | | | |
| setunit_m | * 195 CR | | | | Mètre |
| setunit_ft | * 48 CR | | | | Feet |
| setunit_c | * 185 CR | | | | ° C |
| setunit_f | * 188 CR | | | | ° F |
| setunit_rf | * 46 CR | | | | % rF |
| setunit_rh | * 48 CR | | | | % rH |
| setunit_perh | * 5 CR | | | | Tendance .../h |
| setunit_permin | * 225 CR | | | | Tendance.../min |
| setrecint_1s | * 191 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Sélectionner intervalle de mémorisation |
| setrecint_5s | * 195 CR | | | | |
| setrecint_10s | * 239 CR | | | | |

| Instruction de commande/ Syntax | | Réponse du HM30/Syntax | | Description |
|------------------------------------|----------|------------------------|----------|--|
| setrecint_20s | * 240 CR | | | |
| setrecint_30s | * 241 CR | | | |
| setrecint_1m | * 185 CR | | | |
| setrecint_2m | * 186 CR | | | |
| setrecint_5m | * 189 CR | | | |
| setrecint_10m | * 233 CR | | | |
| setrecint_20m | * 234 CR | | | |
| setrecint_30m | * 235 CR | | | |
| setrecint_1h | * 180 CR | | | |
| setrecint_3h | * 182 CR | | | |
| setrecint_6h | * 185 CR | | | |
| setrecint_24h | * 233 CR | | | |
| setrecint_man | * 87 CR | | | Mémorisation manuelle |
| settimeout_1 | * 206 CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| settimeout_10 | * 254 CR | | | Sélectionner temps de déclenchement automatique (minutes) |
| settimeout_30 | * 0 CR | | | |
| settimeout_60 | * 3 CR | | | |
| settimeout_man | * 217 CR | | | Fonctionnement continu, déclenchement automatique |
| setbaud_9600 | * 1 CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| setbaud_2400 | * 248 CR | | | Sélectionner nombre de baud |
| setbaud_1200 | * 245 CR | | | |
| settime_hhmmss | * Chk CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| setdate_ddmmyy | * Chk CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| readtime | * 117 CR | (tab) "hh:mm:ss" | Checksum | CR |
| readdate | * 100 CR | (tab) "dd.mm.yyyy" | Checksum | CR |
| setdefault | * 91 CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| | | | | Entrer le temps Entrer la date Lire le temps réel Lire la date Entrer tous les réglages sur valeurs par défaut, effacer la mémoire, et passer sur le clavier |
| setmixmode_baro | * 45 CR | (tab)"ok" | 13 | CR |
| setmixmode_qnh | * 51 CR | | | Régler mixed mode |
| setmixmode_alti | * 208 CR | | | |

Réponse de l'instruction de commande «readsetup»

La réponse en retour vient sous forme de 2 nombres entier; Code_1Code2. Ces nombres entiers doivent être transformés en format binaire pour décodage.

Code1

```
msb                               lsb (binaire)
#### #### #### ####
|||| |||| |||| |***-unité de pression
|||| |||| |||| *----unité de temp.
|||| |||| |||| |*-----unité d'humidité
|||| |||| |||| |*-----unité d'altitude
|||| |||| |||| |*-----unité de temps
|||| |***-*-----intervalle de mémo
|||* *-----baudrate
***-----temps de d'éclench.
```

Code2

```
msb                               lsb (binaire)
#### #### #### ####
|||| |||| |||| ||**-mixed mode
**** *-----don't care
```

Décodage de l'instruction de commande «readsetup»

| Code | Configuration | Code | Configuration |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| unité de pression | | intervalle de mémorisation | |
| 010 | hPa | 0000 | 10 s |
| 011 | mmHg | 0001 | 20 s |
| 100 | inH2O | 0010 | 30 s |
| 101 | inHg | 0011 | 1 min |
| 110 | psia | 0100 | 2 min |
| 111 | mbar | 0101 | 5 min |
| unité de temp. | | 0110 | 10 min |
| 0 | °F | 0111 | 20 min |
| 1 | °C | 1000 | 30 min |
| unité de humidité | | 1001 | 1 h |
| 0 | %rH | 1010 | 3 h |
| 1 | %rF | 1011 | 6 h |
| unité d'altitude | | 1100 | 24 h |
| 0 | ft | 1101 | manuel |
| 1 | m | 1110 | 1 s |
| unité de temps | | 1111 | 5 s |
| 0 | /hours | baudrate | |
| 1 | /minutes | 00 | 1200 Baud |
| temps de d'éclench. | | 01 | 2400 Baud |
| 011 | 30 min. | 10 | 4800 Baud |
| 100 | 60 min. | 11 | 9600 Baud |
| 101 | continous | mixed Mode | |
| 110 | 1 min. | 01 | QNH |
| 111 | 10 min. | 10 | Altitude |
| | | 11 | Baro |

Messages d'erreur pour instructions de commande

er_00 syntaxe non valable
er_01 argument erronée
er_02 instruction ne concorde pas avec la configuration
er_03 instruction à distance (Remote) erronée

4 Spécifications

4.1 Caractéristiques techniques

Gamme de temp. étalon. -20 à +60 °C
Stabilité longue durée
- capteur de pression ± 1 hPa/an
- capteur d'humidité ± 1%rF/an
Capteurs de température Pt100 raccord. 4 cond.

Unités

- pression atmosphérique mbar, hPa, mmHg, inH₂O, inHg, psia
- humidité %rF, %rH
- température, point de rosée °C, °F
- altitude m, ft
- tendance ../h, ../min.

Fluides de mesure

- sonde combinée 1 air
- sonde de température 2 eau et fluides plastiques mous qui sont compatibles avec l'acier inoxydable V4A
Rallonge max. 50 m
Longueur du câble RS232 max. 50 m avec câble blindé RS232

Température de service -20 à +60 °C
Température de stockage -30 à +80 °C
Humidité 0 à 95 %rF, sans condensation

Mode de protection du boîtier

IP54

| | |
|------------------------------------|--|
| Intervalle de mémorisation | manuelle, 1sec à 24 h (15 possibilités) |
| Capacité de la mémoire | max.908 mesures |
| Nombre de baud RS232 | 9600,2400,1200 baud |
| Fréquence de mesure avec PC | 25 mesures/s |
| Fréquence d'affichage | 2 mesures/s |
| Affichage | affichage à matrice LCD, 2 lignes à 16 caractères |
| Alimentation | batterie 9 V (IEC 6LR61), accumulateur, bloc d'alimentation stabilisé (7 à 12 VDC) |
| Absorption de courant | sans sonde <12 mA sonde de temp.1 mA sonde combinée4mA |
| Durée de vie de la batterie | fonctionnement continu pendant env. 48 h |
| Temps de déclenchement automatique | fonctionnement continu, 1, 10, 30, 60 min. |
| Dimensions du boîtier | 152x83x34/29 mm |
| Poids batterie incluse, sans sonde | 275 grammes |
| Poids de la sonde et du câble | 185 grammes |
| Sonde de température | courte |
| Gamme de mesure | -20 à +60 °C |
| Élément | Pt100 1/3DIN B+ |
| Déviaton selon DIN IEC 751 | 0,1 °C + 0,0017 x t |
| Temp de réaction T _{90%} | < 10 min. |

Charge max. possible

Résolution

Gammes de mesure

| | | | |
|---------------|------------------|---------|------------|
| Pression | 225 ... 1125 hPa | 0.1 hPa | 0/2000 hPa |
| Humidité | 0 ... 100 %rF | 0.1 %rF | 0/100 %rF |
| Température1 | -40 ... 60 °C | 0.1 °C | -40/80 °C |
| Point de rosé | -30 ... 30 °C | 0.1 °C | — |
| Température2 | -50 ... 200 °C | 0.1 °C | -50/400 °C |
| Altitude | -500 ... 10000 m | 1 m | — |

Limites d'erreur (± 1 digit, à 22 °C) sonde de mesure incl.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Pression (-20 à +60 °C) | ± 1 hPa |
| Humidité ²⁾ (10 .. 90 %rF) | ± 1,5 %rF |
| (<10, >90 %rF) | ± 2,5 %rF |
| Température 1 ²⁾ | ± 0,3 °C |
| Point de rosée ²⁾ | |
| - à umidité 20 ... 50 % | ± 2,5 °C |
| - à umidité 50 ... 100 % | ± 1,5 °C |
| Température 2 ²⁾ | ± 0,3 °C |
| Altitude ¹⁾ | ± 10 m |
| | ± 2 m pour différences d'altitude <500 m |

1) valeurs théoriques sans influences environnementales météorologiques

2) y c. tolerances des sondes de mesure

Facteurs de conversion

| | |
|------------------|--------------------|
| 1 mbar = 0,1 | kPa |
| 1 mbar = 0,0010 | bar |
| 1 mbar = 10,20 | mmH ₂ O |
| 1 mbar = 0,7501 | mmHg |
| 1 mbar = 0,0145 | psi |
| 1 mbar = 0,4015 | inH ₂ O |
| 1 mbar = 0,02953 | inHg |
| 1 mbar = 1,0 | hPa |

Formule pour l'altitude

$$h = \left[1 - \left(\frac{p_h}{p_{qh}} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right] \cdot 44307.7$$

p_h = pression atmosphérique l'altitude h (hPa)

p_{qh} = pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa)

h = altitude au-dessus de la mer (m)

4.2 Raccordement à un bloc d'alimentation

Le HM30 peut être exploité en le raccordant à un bloc d'alimentation stabilisé.

Entrée 230 V, 50 Hz

Sortie 9 V DC (min. 7/max. 12 V DC)

5 Entretien

Le HM30 ne nécessite pas d'entretien. Il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits à base de solvants!

Changement de batterie et ajustement conformément aux chapitres correspondants. Nous recommandons de refaire étalonner l'instrument et la sonde combinée au moins 1 fois par an.

5.1 Changement de batterie

- ouvrir le compartiment de batterie
- placer une batterie-bloc alcaline 9V (IEC 6LR61) ou un accumulateur



Veiller à ce que la polarité soit correcte!



Éliminer l'ancienne batterie, de manière appropriée et conforme aux critères sur le respect de l'environnement!

6 Accessoires

- | | |
|----------|---|
| Standard | 1 batterie bloc 9V 1 mode d'emploi 1 Sonde de température courte Etui en cuir avec bandoulière |
| Option | <ul style="list-style-type: none">• Bloc d'alimentation 230 V, 50 Hz• Sonde combinée humidité/température 0...100% rF/-40...60 °C• Sonde de température enfichable -50...200 °C• Coffret• Certificat de contrôle SCS• Adaptateur RS232 9M-25F• Paquet de communication se composant de:<ul style="list-style-type: none">- câble RS232-IF (9 pôles femelles)- logiciel pour Microsoft Windows• Câbles de rallonge:<ul style="list-style-type: none">- sonde 1: 2, 5, 15 m- sonde 2: 2, 6, 25 m• Poste-secteur à prise mâle 100...240 V, 50 Hz avec jeu d'adaptateurs secteur• Sonde de température de surface -50...200 °C• Sonde combinée pour granulat• "Multiplexeur MX30" HUBER pour Temp2 (8/16 canaux)• Sonde de température T2, courte |

7 Messages d'avertissement et dérangements

| Dérangement/ affichage | Cause possible | Remède |
|--|---|---|
| ----- | La gamme de mesure a été dépassée vers le haut ou le bas ou la sonde appropriée n'est pas raccordée | Régler sur une valeur de mesure admissible ou raccorder la sonde |
| CHANGE BATTERY | Tension de batterie trop faible | Mettre en place une nouvelle batterie |
| Aucune modification de la valeur de mesure | Capteur défectueux | Envoyer l'instrument pour réparation |
| Ne s'enclenche pas | Alimentation fait défaut | Event., mettre en place nouvelle batterie Introduire correctement la fiche du bloc d'alimentation Event., batterie mal placée Event. contacts de batterie déformés |
| Instrument imprécis | Le réétalonnage a été effectué de manière trop imprécise | Refaire l'étalonnage |
| | Viellissement naturel du capteur de pression | Faire un nouvel étalonnage |

Exemples de fiches imprimées

Mode de fonctionnement

BARO/QNH/TEMP1/TEMP2/HUMI/DEW/ALTI

```
HUBER HM30          S/N 123456
MEM      TIME      DATA
-----
31.1.97    30s      TEMP2 [°C]
 1     12:13:00    13.2
 2     12:13:30    13.2
 3     12:14:00    13.2
 4     12:14:30    13.2
RECORD STOPPED
2.2.97     20s      BARO [hPa]
 5     14:13:00    1013.2
 6     14:13:20    1013.2
 7     14:13:40    1013.2
RECORD END
```

SETUP

```
HUBER HM30          S/N 123456
DATE          01.02.97
TIME         12:34:00

UNIT PRESSURE      hPa
UNIT TEMPERATURE   °C
UNIT HUMIDITY      %rF
UNIT ALTITUDE      m
UNIT TENDENCY      ./min
RECORD INTERVAL    1 sec
BAUDRATE          9600
TIMEOUT           1 min
CALIBRATION DATE   12.12.96
HW/SW-VERSION      1.0 / 1.0
BATTERY           8.3 V OK
```

Mode de fonctionnement Mixed Mode

```
HUBER HM30          S/N 123456
MEM      TIME      DATA
-----
2.2.97 30s      BARO [hPa] HUMI [%rH] TEMP1 [°C] TEMP2 [°C]
 1     12:13:00    1013.2    65.5    23.4    -19.8
 2     12:13:30    1013.2    65.5    23.4    -19.8
 3     12:14:00    1013.2    65.5    23.4    -19.8
 4     12:14:30    1013.2    65.5    23.4    -19.8
RECORD STOPPED
3.2.97 20s      BARO [mbar] HUMI [%rF] TEMP1 [°F] TEMP2 [°F]
 5     12:22:00    1013.2    65.5    80.4    --
 6     12:22:20    1013.2    65.5    80.4    --
 7     12:22:40    1013.2    65.5    80.4    --
RECORD END
```

Istruzioni per l'uso



= On/Off

= Selezione modo di funzionamento

CLEAR/HOLD = Azzerare/cancellare/
congelare


START/STOP = Registrare/stampare i dati

SETUP = Configurare

SELECT-/+ = Regolazioni

ADJUST-/+ = Tarare

- ① Display a matrice LCD
- ② Connettore per sensore combinato umidità/temperatura
- ③ Connettore per sensore di temperatura
- ④ Connettore per alimentatore a spina
- ⑤ Connettore per interfaccia RS 232



Importante!



Segnali di avviso nelle Istruzioni per l'uso. Si prega di osservarli tassativamente!

CE Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che questo prodotto è conforme alle seguenti norme:

EN 50081-1 / EN 50082-1

Copyright © della HUBER INSTRUMENTE S.p.A. Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto senza l'espressa autorizzazione della HUBER INSTRUMENTE S.p.A. Le dimensioni e la grafica di questo manuale potranno subire variazioni.

1 Descrizione

La stazione meteo HUBER HM30 è uno strumento di misura multifunzione per la rilevazione di dati climatici come pressione atmosferica, umidità relativa e temperature. Inoltre l'HM30 può essere impiegato per la misura di altitudine. Grazie al suo funzionamento versatile e all'elevata precisione, esso è adatto ad un campo esteso di impiego.

Prestazioni

2 Norme di sicurezza

I valori di pressione e i possibili sovraccarichi riportati in questo manuale non devono essere superati per non rischiare di danneggiare lo strumento o qualche sensore.



L'interpretazione dei valori misurati per dedurre la situazione del tempo richiede la necessaria esperienza. Non affidarsi solo ai semplici valori misurati da uno strumento per giudicare la situazione del tempo. Il tempo può cambiare con grande rapidità.



In caso di impiego dello strumento a temperature ambiente inferiori a -10 °C, occorre usare una batteria al litio da 9V. Nelle normali batterie alcaline la capacità si riduce alle basse temperature ed è possibile che improvvisamente esse non siano più in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'HM30.



Lo strumento non deve essere usato in luoghi con pericolo di esplosione!

3 Funzionamento

3.1 Collegamento all'alimentatore da rete (opzionale)

- Inserire la spina jack dell'alimentatore nell'HM30
- Collegare la spina dell'alimentatore al 230V o inserire l'alimentazione a 230V



Dopo aver disinserito l'alimentazione, attendere circa 30 sec. prima di inserire nuovamente l'alimentazione


3.2 Connessione dei sensori

HUM/TEMP1 → Sensore combinato umidità/temperatura
TEMP2 → Sensore di temperatura a innesto

I sensori hanno un cavo lungo 1 m. Se necessario, tali cavi possono essere prolungati fino a 50 m senza alcuna riduzione della precisione.


3.3 Disposizione delle spine

HUM/TEMP1



| Pin | Segnale |
|-----|--|
| 1 | Alimentazione elettrica +9 VDC |
| 2 | Ingresso di misura Temp1 0...1 VDC (≅ -40 ... +60 °C) |
| 3 | Massa alimentazione elettrica |
| 4 | Temp1/ Umidità massa |
| 5 | --- |
| 6 | Ingresso di misura umidità 0...1 VDC (≅ 0 ... 100% u.r.) |

TEMP2



| Pin | Segnale |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Alimentazione elettrica + Pt 100 |
| 2 | Ingresso di misura + Pt 100 |
| 3 | Massa |
| 4 | Ingresso di misura - Pt 100 |
| 5 | Alimentazione elettrica - Pt 100 |

3.4 Accensione e spegnimento

Accensione







Spegnimento



oppure spegnimento automatico 1, 10, 30 o 60 minuti dopo l'ultima pressione di un tasto

In caso di variazione della temperatura, lo strumento richiede almeno 30 minuti di adattamento alla nuova temperatura ambiente (strumento OFF).

3.5 Modi di funzionamento

Premendo   o   è possibile selezionare l'uno dopo l'altro i seguenti modi di funzionamento o funzioni secondo la tabella riportata qui di seguito.

All'inserzione lo strumento si trova sempre nel modo di funzionamento selezionato per ultimo.

Leggenda alla tabella della pagina seguente:

¹⁾ Baro, QNH oppure altitudine a seconda della regolazioni di "Setup".

²⁾ Spegnendo nel modo di funzionamento QNH, viene memorizzata l'altitudine attuale. Accendendo di nuovo, tale altitudine viene usata come base per il calcolo QNH.








| Visualizzazione/funzione | | ← | + | → | Datalogging | Stampa/ visualizzazione valori di misura memorizzati |
|---|--|--|---|---|---|---|
| Modo funzionamento | Valori di misura attuali | -- | -- | -- | | |
| Mixed Mode | BARO/HUMI ¹⁾ TEMP1/TEMP2 | -- | -- | -- | REC | PRT |
| Modo funzionamento | Valore di misura attuale (Zoom) | Valore di misura attuale/misura di trend | Memoria valori estremi max/min | Valore di misura attuale/valore congelato | Datalogging | Stampa valori memorizzati |
| Pressione atmosferica barometrica QFE | BARO DIFF | BARO TEND | MAX MIN | BARO HOLD | REC | PRT |
| Pressione atmosferica ridotta QNH ²⁾ | QNH DIFF | QNH TEND | MAX MIN | QNH HOLD | REC | PRT |
| Temperatura 1 | TEMP1 DIFF | TEMP1 TEND | MAX MIN | TEMP1 HOLD | REC | PRT |
| Temperatura 2 | TEMP2 DIFF | TEMP2 TEND | MAX MIN | TEMP2 HOLD | REC | PRT |
| Umidità relativa | HUMI DIFF | HUMI TEND | MAX MIN | HUMI HOLD | REC | PRT |
| Punto di rugiada misurato a partire da temperatura 1 e umidità | DEW DIFF | DEW TEND | MAX MIN | DEW HOLD | REC | PRT |
| Altitudine | ALTI DIFF | ALTI TEND | MAX MIN | ALTI HOLD | REC | PRT |
| Tasti utilizzabili e funzionamento | [CLEAR] riporta valore differenziale a zero | [CLEAR] riporta valore tendenziale a zero | [CLEAR] fissa max/min sul valore attuale | [HOLD] congela il valore di misura attuale | [START/STOP] avvia/arresta la memorizzazione del valore di misura [CLEAR] >2sec: cancella la memoria dei valori di misura | [START/STOP] <1sec: tutti i valori >1sec: valori singoli avvia/arresta la stampa e la visualizzazione dei valori |

3.6 Setup (configurazione)

Selezionare, memorizzare e abbandonare di nuovo il modo di funzionamento:



premere contemporaneamente >1sec.

| Parametro | Esempio visualizzazioni | Regolazione grassetto = default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| SET ALTI SET QNH SET DATE/TIME ↑   ↓ | 4321 m 1013.2 hPa 01.02.97 12:34:00 | +/- (adjust) +/- (adjust) +/- (adjust) mbar °C %rF m ..minute 1 s (16 min) hPa mmHg inH ₂ O inHg psia °F %rH ft/min manual 1, 5, 10, 20, 30 sec 1, 2, 5, 10, 20, 30 min 1, 3, 6, 24 h 9600 2400 1200 continuous 1 min 10 min 30 min 60 min BARO QNH ALTITUDE | Per taratura vedi cap. 3.7  lampeggia  valore successivo  memorizzazione regolazione Unità di misura tempo intervallo per datalogging (massimo tempo di registrazione) Velocità trasmissione dati Tempo automatico di spegnimento Regolazione mixed mode |
| SET Baudrate SET Timeout SET Mixed Mode Reset Print Setup | 9600 1 min BARO RESET ? press CLEAR PRINT ? press START | [CLEAR] [START] | Ripristino generale delle regolazioni di fabbrica Protocollare le regolazioni |
|  A „Print Setup“ Premere > 5 sec SET BARO-OFFSET  A „BARO-OFFSET“ Premere > 5 sec SET TEMP2-OFFSET | +1.2 hPa -0.3 °C | +/- (adjust) possibili solo gradini singoli di 1mbar +/- (adjust) possibili solo gradini singoli di 0.1 °C | Per taratura vedi cap. 3.7 Influisce sulla precisione di misura Per taratura vedi cap. 3.7 Influisce sulla precisione di misura |

3.7 Regolare/tarare

1. Regolazione altitudine (SET ALTI)

All'inizio della misura di altitudine, l'HM30 deve essere tarato sull'altitudine effettiva. Se cambiate la vostra posizione, occorre di tanto in tanto controllare l'altitudine basandosi su punti fissi e, se necessario, correggerla. Ciò è necessario in quanto la determinazione dell'altitudine avviene attraverso la pressione atmosferica e questa è soggetta a fluttuazioni continue. Lo strumento calcola l'altitudine mediante la misura della pressione atmosferica e della temperatura. I valori di pressione e temperatura esistenti nell'anno sono fissati nella norma DIN/ISO 2533. Purtroppo l'atmosfera non si attiene sempre alle norme e ciò si traduce in corrispondenti errori della misura di altitudine.

A partire dall'altitudine impostata e dalla pressione atmosferica effettiva misurata viene automaticamente calcolata la pressione ridotta QNH.

2. Regolazione QNH

La pressione atmosferica ridotta QNH è la pressione atmosferica assoluta del posto espressa in altitudine riferita al livello del mare (DIN/ISO 2533). Dopo aver impostato il QNH, a partire dalla pressione atmosferica attuale viene calcolata l'altitudine del posto sul livello del mare. L'HM30 mostra l'altitudine calcolata.

3. Taratura barometro

Se necessario, è possibile regolare il valore attuale di misura della pressione atmosferica (QFE). A tale scopo è necessario disporre di uno strumento preciso di riferimento.

La HUBER INSTRUMENTE S.p.A. come posto di calibrazione SCS, vi offre anche la ricalibrazione dello strumento.

4. Taratura sensore combinato di umidità e temperatura

Per la taratura del sensore è necessario disporre delle relative istruzioni e degli adatti sali per la calibrazione e inoltre di un adattatore. Il sensore può essere però spedito anche direttamente al seguente punto di controllo SCS accreditato per la ricalibrazione.

ROTRONIC S.p.A. Grindelstrasse 6,
Casella postale

CH-8303 Bassersdorf

Tel. +41 1 838 11 11, Fax +41 1 836 44 24

5. Taratura termometro (sensore a innesto) (SET TEMP2)

Se necessario, è possibile regolare il valore di misura della temperatura. Il sensore deve essere confrontato a tale scopo con un termometro preciso di riferimento.

3.8 Funzionamento con RS 232

L'HM30 può essere comandato a distanza da un personal computer con interfaccia RS232. In questo caso è disattivata la funzione di spegnimento automatico (capitolo 3.4). Il collegamento si effettua con il pacchetto opzionale di comunicazione

Assegnazione dei pin per connettore RS 232, DB 9 (femmina)

| Pin | Assegnazione | Pin | Assegnazione |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | TXD | 7 | RTS |
| 3 | RXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | SHIELD |
| 5 | GND | | |

Protocollo

Comandi ASCII

9600/2400/1200 baud, 8 bit, no parity, 1 stopbit

Note

- Vengono accettate solo lettere minuscole
- Dopo un comando "setbaud", tempo di attesa >100 ms. prima del comando successivo
- Dopo la risposta attendere >10ms prima di immettere l'ordine successivo
- Dopo l'attivazione, rispettivamente dopo l'ordine di "setdefault" attendere >6 sec. prima di immettere l'ordine successivo
- Ad ogni comando si può aggiungere "*" e "Checksum". La stringa di caratteri deve comunque concludersi con "CR" (13 dec)
- La checksum viene formata a partire dal byte a valore più basso (incluso *)
- La risposta dell'HM30 è riportata nella tabella
- Il segno _ sta per tasto di spaziatura (space)

| Comandi/sintassi | | Risposta dell'HM30/sintassi | | Descrizione | |
|------------------|----------|---|---|--|--|
| remote | * 182 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Inserire/disinserire telecomando |
| local | * 53 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Commutare su tastiera/abbandonare il telecomando |
| off | * 101 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Disinserire lo strumento |
| readall | * 255 CR | (tab)BARO_"Valore_"Unità_QNH_"Valore_"Unità_.. | * | Checksum CR | Consultare tutti i valori di misura in una sola volta |
| readbaro | * 106 CR | (tab)"Valore_"Unità_ | * | Checksum CR | Consultare il valore di misura della pressione attuale |
| readqnh | * 13 CR | | | | Consultare il valore di misura QNH |
| readhumid | * 221 CR | | | | Consultare il valore di misura di umidità |
| readtemp1 | * 173 CR | | | | Consultare il valore di misura temperatura1 |
| readdew | * 6 CR | | | | Consultare il valore di misura pto. di rugiada |
| readtemp2 | * 174 CR | | | | Consultare il valore di misura temperatura2 |
| readtempint | * 199 CR | | | | Consultare la temperatura interna (±4°C) |
| readalti | * 112 CR | | | | Consultare il valore di misura di altitudine |
| readfast | * 116 CR | (tab)"Valore_"Checksum CR (tab)"Valore"* .. | | | Rapida consultazione del valore di misura del parametro precedente (comando precedente ad es. "readtemp1") |
| \$ | | (tab)"ok" | * | 13 CR | Abbandonare la consultazione rapida del valore di misura |
| clearmem | * 112 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Cancellare il datalogging in memoria |
| readrecord | * 69 CR | (tab)"Date_"Time_"Recinterval"_(tab)"Tipo di misura"[Unità]_(tab)"Valore_"(tab)"record_stopped"_(tab)"out_of_range"_(tab)"record_end" | * | Checksum CR Checksum CR Checksum CR 241 CR 205 CR 41 CR | Leggere il datalogging di dati memorizzato |
| readsetup | * 247 CR | (tab)Code (Vedi decodifica nella tabella a pagina12) | * | Checksum CR | La registrazione è stata arrestata |
| readbat | * 253 CR | (tab)"Valore di tensione"_V_ ("full"/"empty") | * | Checksum CR | Misura fuori campo |
| setqnh_"Valore" | * Chk CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | La registrazione è stata terminata |
| setalti_"Valore" | * Chk CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Leggere la configurazione del momento |
| setunit_hpa | * 143 CR | (tab)"ok" | * | 13 CR | Verificare la tensione di batteria (V) |
| setunit_mbar | * 248 CR | | * | 13 CR | Impostare il QNH |
| setunit_mmhg | * 255 CR | | * | 13 CR | Impostare l'altitudine attuale del posto |
| | | | | | Selezionare le unità di pressione |

| Comandi/sintassi | | Risposta dell'HM30/sintassi | | | Descrizione |
|------------------|----------|-----------------------------|---|----|---|
| setunit_inh2o | * 54 CR | | | | Metro |
| setunit_inhg | * 252 CR | | | | Feet |
| setunit_psia | * 162 CR | | | | ° C |
| setunit_m | * 195 CR | | | | ° F |
| setunit_ft | * 48 CR | | | | % rF |
| setunit_c | * 185 CR | | | | % rH |
| setunit_f | * 188 CR | | | | Trend .../h |
| setunit_rf | * 46 CR | | | | Trend .../min |
| setunit_rh | * 48 CR | | | | Selezionare l'intervallo di memorizzazione |
| setunit_perh | * 5 CR | | | | |
| setunit_permin | * 225 CR | | | | |
| setrecint_1s | * 191 CR | (tab)"ok" | * | 13 | |
| setrecint_5s | * 195 CR | | | | |
| setrecint_10s | * 239 CR | | | | |
| setrecint_20s | * 240 CR | | | | |
| setrecint_30s | * 241 CR | | | | |
| setrecint_1m | * 185 CR | | | | |
| setrecint_2m | * 186 CR | | | | |
| setrecint_5m | * 189 CR | | | | |
| setrecint_10m | * 233 CR | | | | |
| setrecint_20m | * 234 CR | | | | |
| setrecint_30m | * 235 CR | | | | |
| setrecint_1h | * 180 CR | | | | |
| setrecint_3h | * 182 CR | | | | |
| setrecint_6h | * 185 CR | | | | |
| setrecint_24h | * 233 CR | | | | |
| setrecint_man | * 87 CR | | | | Memorizzazione manuale |
| settimeout_1 | * 206 CR | (tab)"ok" | * | 13 | Selezionare il tempo di spegnimento automatico (minuti) |
| settimeout_10 | * 254 CR | | | | |
| settimeout_30 | * 0 CR | | | | |
| settimeout_60 | * 3 CR | | | | |

| Comandi/sintassi | | Risposta dell'HM30/sintassi | | Descrizione | |
|------------------|----------|-----------------------------|--|-------------|--|
| settimeout_man | * 217 CR | * | | | Funzionamento continuo, spegnimento autom. |
| setbaud_9600 | * 1 CR | | | 13 | Selezionare baudrate |
| setbaud_2400 | * 248 CR | | | | |
| setbaud_1200 | * 245 CR | | | | |
| settime_hhmmss | * Chk CR | * | | 13 | Impostare il tempo |
| setdate_ddmmyy | * Chk CR | | | 13 | Impostare la data |
| readtime | * 117 CR | | | Checksum CR | Legge il tempo reale |
| readdate | * 100 CR | | | Checksum CR | Legge la data |
| setdefault | * 91 CR | * | | 13 | Fissare tutte le regolazioni sui valori di default e cancellare la memoria, cambiare su tastiera |
| setmixmode_baro | * 45 CR | | | 13 | Regolazione mixed mode |
| setmixmode_qnh | * 51 CR | | | | |
| setmixmode_alti | * 208 CR | | | | |

Risposta al comando «readsetup»

Come risposta ritorna 2 numeri intero; Code_1Code2. Per essere decodificati questi devono essere convertiti in un formato binario.

```
Code1
msb                    lsb (binario)
####  ####  ####  ####
||||  ||||  ||||  |***-unità di misura pressione
||||  ||||  ||||  *----unità di misura temperatura
||||  ||||  |||*-----unità di misura umidità
||||  ||||  ||*-----unità di misura altitudine
||||  ||||  |*-----unità di misura tempo
||||  ||||  |***-*-----intervallo memorizzazione
|||*  *-----baudrate
***  *-----tempo di spegnimento
```

```
Code2
msb                    lsb (binario)
####  ####  ####  ####
||||  ||||  ||||  |**--Mixed Mode
****  ****  ****  **---don't care
```

Decodifica codice del comando «readsetup»

| Codice | Configurazione | Codice | Configurazione |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| unità di misura press. | | intervallo memorizzaz | |
| 010 | hPa | 0000 | 10 s |
| 011 | mmHg | 0001 | 20 s |
| 100 | inH2O | 0010 | 30 s |
| 101 | inHg | 0011 | 1 min |
| 110 | psia | 0100 | 2 min |
| 111 | mbar | 0101 | 5 min |
| unità di misura temp. | | 0110 | 10 min |
| 0 | °F | 0111 | 20 min |
| 1 | °C | 1000 | 30 min |
| unità di misura umidità | | 1001 | 1 h |
| 0 | %rH | 1010 | 3 h |
| 1 | %rF | 1011 | 6 h |
| unità di misura alti. | | 1100 | 24 h |
| 0 | ft | 1101 | manuell |
| 1 | m | 1110 | 1 s |
| unità di misura tempo | | 1111 | 5 s |
| 0 | /hours | Baudrate | |
| 1 | /minutes | 00 | 1200 Baud |
| tempo di spegnimento | | 01 | 2400 Baud |
| 011 | 30 min. | 10 | 4800 Baud |
| 100 | 60 min. | 11 | 9600 Baud |
| 101 | continous | Mixed Mode | |
| 110 | 1 min. | 01 | QNH |
| 111 | 10 min. | 10 | Altitude |
| | | 11 | Baro |

Avvisi di errore per i comandi

- er_00 Sintassi non valida
- er_01 Argomento errato
- er_02 Comando non compatibile con configurazione
- er_03 Comando a distanza errato

4 Specifiche

4.1 Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|---|
| Campo di temperatura di calibrazione | da -20 °C a 60 °C |
| Stabilità di lungo periodo | |
| - Sensore di pressione | ± 1hPa/anno |
| - Sensore di umidità | ± 1%u.r./anno |
| Sensori di temperatura | Pt100 connessione a 4 fili |
| Unità di misura | |
| - Pressione atmosferica | mbar, hPa, mmHg, inH ₂ O, inHg, psia |
| - Umidità | % u.r., %rH |
| - Temperatura, | |
| Punto di rugiada | °C, °F |
| - Altitudine | m, ft |
| - Trend | ../h, ../min |
| Mezzi per la misura | |
| - Sensore combinato 1 | Aria |
| - Sensore di temp. 2 | Acqua e materiali plastici molli compatibili con acciaio inossidabile V4A |
| Prolungamento del cavo | 50 m massimo |
| Lunghezza del cavo RS 232 | 50 m massimo, con cavo schermato RS232 |
| Temperatura di impiego | da -20 °C a 60 °C |
| Temperatura di immagazzinaggio | da -30 °C a 80 °C |
| Umidità | da 0 a 95% u.r., priva di condensa |
| Grado di protezione della custodia | IP 54 |
| Intervallo di memorizzazione | manuale, da 1 sec. a 24 ore (15 possibilità) |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dimensione memoria | 908 misure al massimo |
| Baudrate | 9600, 2400, 1200 baud |
| Frequenza di misura con PC | 10 misure al secondo |
| Frequenza display | 2 misure al secondo |
| Display | display a matrice LCD, 2 righe di 16 caratteri |
| Alimentazione | batteria da 9V (IEC 6LR61) o accumulatore oppure alimentatore a spina regolato (da min 7 a max 12 Vcc) |
| Consumo di corrente | |
| - senza sensore | < 12 mA |
| - sensore di temp. | 1 mA |
| - sensore combinato | 4 mA |
| Durata batteria | fino a circa 48 h per funzionamento continuo |
| Tempo di spegnimento | automatico 1, 10, 30, 60 min. per funzionamento continuo |
| Dimensioni custodia | 152x83x34/29mm |
| Peso batteria compresa, | |
| - senza sensori | 275 grammi |
| - Peso sensori e cavo | 185 grammi |
| Sensore corto di temperatura | |
| Campo di misura | da -20 °C a 60 °C |
| Elemento | Pt100 1/3DIN B+ |
| Scostamento | |
| c. DIN IEC 751 | 0,1°C + 0,0017xt |
| Tempo di intervento T _{90%} | < 10 min. |

Massima caricabilità

Risoluzione

Campi di misura

| | | | |
|--------------------|------------------|---------|------------|
| Pressione | 225 ... 1125 hPa | 0.1 hPa | 0/2000 hPa |
| Umidità | 0 ... 100 %rF | 0.1 %rF | 0/100 %rF |
| Temperatura 1 | -40 ... 60 °C | 0.1 °C | -40/80 °C |
| Puntodi rugiada-30 | ... 30 °C | 0.1 °C | — |
| Temperatura 2 | -50 ... 200 °C | 0.1 °C | -50/400 °C |
| Altitudine | -500 ... 10000 m | 1 m | — |

Precisione (± 1 digit, a 22 °C) incluso sensore di misura

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| Pressione | (-20 a +60 °C) | ± 1 hPa |
| Umidità ²⁾ | (10 .. 90 %rF) | ± 1,5 %rF |
| | (<10, >90 %rF) | ± 2,5 %rF |
| Temperatura 1 ²⁾ | | ± 0,3 °C |
| Punto di rugiada ²⁾ | | |
| - per umidità dal 20 ... 50 % | | ± 2,5 °C |
| - per umidità dal 50 ... 100 % | | ± 1,5 °C |
| Temperatura 2 ²⁾ | | ± 0,3 °C |
| Altitudine ¹⁾ | | ± 10 m |
| per differenza di altitudine < 500 m | | ± 2 m |

1) Valori teorici senza influenze meteorologiche

2) Incluse tolleranze dei sensori di misura

Fattori di conversione

| | | |
|--------|-----------|--------------------|
| 1 mbar | = 0,1 | kPa |
| 1 mbar | = 0,0010 | bar |
| 1 mbar | = 10,20 | mmH ₂ O |
| 1 mbar | = 0,7501 | mmHg |
| 1 mbar | = 0,0145 | psi |
| 1 mbar | = 0,4015 | inH ₂ O |
| 1 mbar | = 0,02953 | inHg |
| 1 mbar | = 1,0 | hPa |

Formula dell'altitudine

$$h = \left[1 - \left(\frac{ph}{qnh} \right)^{\frac{1}{5,255}} \right] \cdot 44307,7$$

ph = Pressione atmosferica all'altitudine h (hPa)

qnh = Pressione atmosferica al livello del mare (hPa)

h = Altezza sul livello del mare (m)

4.2 Connessione alimentatori

L'HM30 può essere alimentato dalla rete con un alimentatore regolato a spina.

| | |
|----------|------------------------------|
| Ingresso | 230 V, 50 Hz |
| Uscita | 9 V DC (min. 7/max. 12 V DC) |

5 Manutenzione

L'HM30 non richiede manutenzione. Esso può essere pulito con un panno umido. Non utilizzare detergenti contenenti solventi!

Cambio batteria e taratura secondo i relativi capitoli.

Si raccomanda di fare ricalibrare il sensore combinato almeno una volta all'anno.

5.1 Cambio batteria

- Aprire il vano batteria
- Inserire la batteria alcalina o l'accumulatore da 9V!



Controllare che la polarità sia corretta!



Smaltire la batteria esaurita secondo le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente!

6 Accessori

Standard 1 batteria da 9 V
1 Istruzioni per l'uso
1 Sensore corto di temperatura
Astuccio con cinghia

- A richiesta
- Alimentatore da rete a spina 230 V, 50 Hz
 - Sensore combinato umidità/temperatura 0...100% u.r./-40...60 °C
 - Sensore di temperatura a innesto -50...200 °C
 - Valigetta
 - Certificato Swiss Calibration Service
 - Adattatore RS 232 9M-25F
 - Adattatore NPT 1/8"
 - Pacchetto di comunicazione costituito da:
 - cavo IF per RS 232 (9 poli femmina)
 - software per Microsoft Windows
 - Cavi di prolunga:
 - Sensore 1: 2, 5, 15 m
 - Sensore 2; 2, 5, 25 m
 - Spina per l'alimentatore di linea 100...240V, 50 Hz, con set di adattatori di rete
 - Sensore della temperatura superficiale -50...200 °C
 - Sensore combinato per granulato
 - "Multiplexer MX30" della HUBER per Temp2 (8/16 canali)
 - Sensore rapido di temperatura T2

7 Avvisi di errore e disturbi

| Malfunzionamento/ Indicazione | Causa probabile | Rimedi |
|--|---|---|
| ----- | Il campo di misura è stato superato in difetto o in eccesso oppure il sensore di misura non è collegato | Impostare il valore di misura consentito oppure collegare il sensore |
| CHANGE BATTERY | Tensione di batteria troppo bassa | Inserire una nuova batteria |
| Il valore di misura non si modifica | Sensore difettoso | Spedire lo strumento per la riparazione |
| Mancata accensione | Mancanza di alimentazione | Se necessario, inserire una batteria nuova Eventualmente collegare correttamente l'alimentatore da rete Batteria non correttamente inserita Eventualmente contatti di batteria deformati |
| Strumento impreciso | Ricalibrazione eseguita in modo molto impreciso | Nuova ricalibrazione |
| | Invecchiamento naturale del sensore | Fare ricalibrare |

Esempi di stampe

Modo di funzionamento

BARO/QNH/TEMP1/TEMP2/HUMI/DEW/ALTI

HUBER HM30 S/N 123456

MEM TIME DATA

31.1.97 30s TEMP2 [°C]
1 12:13:00 13.2
2 12:13:30 13.2
3 12:14:00 13.2
4 12:14:30 13.2

RECORD STOPPED

2.2.97 20s BARO [hPa]
5 14:13:00 1013.2
6 14:13:20 1013.2
7 14:13:40 1013.2

RECORD END

SETUP

HUBER HM30

S/N 123456

DATE

01.02.97

TIME

12:34:00

UNIT PRESSURE hPa
UNIT TEMPERATURE °C
UNIT HUMIDITY %rF
UNIT ALTITUDE m
UNIT TENDENCY ./min
RECORD INTERVAL 1 sec
BAUDRATE 9600
TIMEOUT 1 min
CALIBRATION DATE 12.12.96
HW/SW-VERSION 1.0 / 1.0
BATTERY 8.3 V OK

Modo di funzionamento

Mixed Mode

HUBER HM30 S/N 123456

MEM TIME DATA

2.2.97 30s BARO [hPa] HUMI [%rH] TEMP1 [°C] TEMP2 [°C]
1 12:13:00 1013.2 65.5 23.4 -19.8
2 12:13:30 1013.2 65.5 23.4 -19.8
3 12:14:00 1013.2 65.5 23.4 -19.8
4 12:14:30 1013.2 65.5 23.4 -19.8

RECORD STOPPED

3.2.97 20s BARO [mbar] HUMI [%rF] TEMP1 [°F] TEMP2 [°F]
5 12:22:00 1013.2 65.5 80.4 --
6 12:22:20 1013.2 65.5 80.4 --
7 12:22:40 1013.2 65.5 80.4 --

RECORD END

HUBER INSTRUMENTE AG
4418 Reigoldswil
Switzerland
Phone +41 (0)61 921 50 60
Fax +41 (0)61 921 01 21
www.huber-i-l.com